

(当天修好) 西门子840DSL系统报F30005过载驱动器坏分析处理

产品名称	(当天修好) 西门子840DSL系统报F30005过载驱动器坏分析处理
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子数控机床维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(当天修好) 西门子840DSL系统报F30005过载驱动器坏分析处理；检查电器柜里面驱动器指示灯RDY是不是亮的红灯，如果是更换修复解决报警。

西门子电机报警F31115维修，西门子伺服电机编码器出问题，西门子数控系统31125故障，西门子数控系统硬件限位报警，加工中心接地故障，30021故障，德玛吉加工中心维修，1PH7伺服电机231115故障维修，西门子电机报231125故障，西门子扭矩电机温度高，西门子伺服电机发热大，西门子6SL3120-1TE28-5AA3超温度，25202轮廓报警维修，伺服未就绪维修，伺服故障维修，编码器故障维修，模块过温故障维修，过电流故障维修，欠压维修，黄灯不亮，红灯报警，绿色灯不亮维修，电源灯不亮维修，跳闸，烧保险，无使能信号，伺服电机维修，编码器维修，刹车维修，线圈维修，伺服电机发热超高温维修

在西门子驱动器维修的过程中，我们经常遇到有的配件一时间无法找到的窘境。那么，这时候就需要我们利用平时积累的经验来巧妙地用常

用零件替换不常用零件。以下是笔者抛砖引玉的几个小方法，还请高手指教并补充更多更好的方法：

一，7805坏了可以用一个几十到几百欧姆的电阻串联一个4733稳压二级管形成5V稳压输出。只要把握好电流输出能力以及电阻的功率，这种方法是完全可行的。

二，整流用可控硅炸了，在变频器维修的过程中，我们经常遇到有的配件一时间无法找到的窘境。那么，这时候就需要我们利用平时积累的经验来巧妙地用常

用零件替换不常用零件。以下是笔者抛砖引玉的几个小方法，还请高手指教并补充更多更好的方法：

一，7805坏了可以用一个几十到几百欧姆的电阻串联一个4733稳压二级管形成5V稳压输出。只要把握好电流输出能力以及电阻的功率

这种方法是完全可行的。

二，整流用可控硅炸了，可以用一个接触器来替代。用开关电源的12V或者24V电来驱动一个继电器，再由继电器驱动接触器的吸合，这样成本还要少。

三，一体化模块的整流部分损坏了，可以用一个三相整流桥来替代。不过这种做法一定要严格地切断原有的炸坏的整流部分。防止打火短路事故的发生。

四，控制风扇运转的三极管烧坏了，一时间难以找到这么大电流的管子的情况下，可以直接把这个三极管的CE级短接。让风扇不受控制，24小时运转。因为风扇本身也不能消耗多少能量，跟变频器本身的电机消耗功率来比简直就不算什么了。

在变频器维修的过程中，我们经常遇到有的配件一时间无法找到的窘境。那么，这时候就需要我们利用平时积累的经验来巧妙地用常