

# 鸿福叉车3000KG2022已更新

产品名称	鸿福叉车3000KG2022已更新
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1690.00/台
规格参数	品牌:鸿福 型号:E3001/3002 载重:3000KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

### 鸿福叉车3000KG2022已更新

“鸿福叉车”，利用油压杠杆原理，使油缸内之液压杆上升，同时带动曲柄（牛腿）旋转，驱使推动连杆扬升前轮托架，达到搬运重物的目的。“鸿福液压拖板车”，具有目前国内拖板车唯一设计载重下降缓衡功能，能使货物很平稳的下降，确保货品免于损坏之危险。“鸿福叉车”，在车身部分采用高张力加压钢板结构，油压组部分由CNC车床加工和全自动机械手臂焊接完成，确保品质优良可靠。灵巧操控的性能，能让您在使用上得心应手，达到事半功倍的效果。

### 鸿福叉车3000KG2022已更新保养常识

1. 拖板车有相对转动的零件：力矩连接轴19，牛腿六角插销53，拉杆槽型轴芯61，车身连接轴65，前轮托架固定座轴芯67，前轮托架拉架轴芯69处定期注润滑脂。
2. 手把拉丝和链条长期使用后，有变形伸长的可能，影响手把三个档位控制，可调节链条丝杆05上的M5螺母03，来恢复原有的性能为止。
3. 拖板车应避免高湿暴晒，雨淋，与腐蚀性物品接触。
4. 拖板车长时间载重频繁使用或保养不当，可能造成前后轮转动困难，应更换轴承（6204ZZ型）。
5. 前、后轮在长期使用后，会逐步磨损，属于正常消耗，有开裂，破损现象及外径少于75MM时，建议及时更换，以防影响拖板车整体性能（不在保修范围内）。
6. 拖板车不适合在严重凹凸不平的路面上使用，会造成各个部件的磨损及损伤。
7. 油压组在长期使用后会逐步磨损或老化，使高低液压油串通或油压组失去工作能力，应送制造厂家维修。
8. 上面所诉的数字表达来自使用说明书。

### 鸿福叉车3000KG2022已更新友情提醒；

1. 装载时，严禁超载，偏载（单叉作业）使用，所载物品必须在托板车允许负载范围内。
2. 拖板车不允许载重长期静置停放。
- 3.

装载上升时，严禁重压手把（如坐，站）或手把长时间倾倒承压。4. 卸载时，更换手把档位动作应该缓慢，切记猛拉手把，避免重物徒冲下降，失去平衡或对牙叉造成过分冲击。5. 出现故障勿自行拆卸，请维修人员或送制造厂维修。