

西门子TP1500触摸屏通电无反应（修不好不收任何费用）

产品名称	西门子TP1500触摸屏通电无反应（修不好不收任何费用）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子TP1500触摸屏通电无反应（修不好不收任何费用）；

西门子TP1500触摸屏无响应

[故障现象]

一台触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。

[故障分析处理]

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查人机界面表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。如果上面的部分均正常，可用替换法检查人机界面，先替换控制盒，再替换触摸屏，后替换主机。

触摸屏正常但电脑不能操作

一台触摸屏面，经试验其本身一切正常，但接上主机后，电脑不能操作。

这有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，只需重新断电后，再启动计算机即可。也有可能是人机界面驱动程序版本过低，需要安装新的驱动程序。关于其它触摸屏维修还有很多技巧，它的维修方法同维修一般的电器产品是很接近的，不过需要注意的是它本身带有软件程序，很多时候维修要注意不要轻易卸下电池或者RAM等器件。

西门子TP1500触摸屏通电无反应（修不好不收任何费用）；

触摸屏通电无反应是什么原因

首先排查触摸屏TK6051IP电源是否正常

其次排查触摸屏TK6051IP触摸屏面板是否正常

例如：电源板上的指示灯有无指示，触摸屏面板是否有闪动，如电源没有检查电源板的保险是否正常有无烧断，保险正常检查后面的三级管有无损坏，电源排查完毕后检查触摸屏显示面板要是显示面板换了更换显示面板即可正常使用。

西门子MP277、MP377黑屏，无显示维修，按键不灵维修，死机维修，触摸偏移维修，开机来回重新启动进不了界面维修，进度条不继续前进，死机，HP277，MP377无显示维修，MP277,HP377触

摸不灵维修OP25销售维修、OP27销售维修、OP37销售维修、TP27销售维修，OP20销售维修、OP73维修销售、TP177维修销售、OP73维修销售、OP77A维修销售、OP778维修销售、TP177A维修销售、TP177B DP维修销售、TP177B维修销售、k.77BPN/DP维修销售、P277-6操作员面板维修销售T277-6维修销售、P277-8钟式面板维修销售、HP277-按键式面板MP277维修销售、MP277-10维修销售、MMC存储卡128MB销售、MMC存储卡64MB销售、MP37712TOUCH维修销售IMATIC MP37715UCH维修售MAIC37719' TOUCH维修销售、SIMATIC MP 377 12' KEY维修销售旧屏TP170A触摸式面板维修销售、TP170B触摸式面板维修销售、OP170B操作员面板维修销售、TP270-6触摸式面板维修销售、TP270-10触摸式面板维修销售、OP270-6操作员面维修销售、OP270-10操作员面板维修销售、MP270B按键式面板维修销售、MP270B-6触摸式维修销售、IP270B-10触摸式面板维修销售、MP370按键式面板维修销售MP370触摸式面板维修销售P370摸式面板维修销售、MP270维修，MP270销售。