

漯河市郾城区松下伺服驱动器维修err21.0详细咨询

产品名称	漯河市郾城区松下伺服驱动器维修err21.0详细咨询
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

在装车、送货及运送等环节上，商品有可能出现一些问题。商品抵达后，请立即拆箱查验。如表2-1 所显示，就下列新项目进行核对。如果发现有不妥之处，请尽快与经销商联络。

表2-1 拆箱确定新项目

编号 确定具体内容 确定方式 确定

- 1 产品规格是否相符 核查商品标签、出厂铭牌及外型
- 2 产品配件齐全有效 核查装箱清单里的箱里物件
- 3 零配件是不是和商品配对 核查零配件型号规格及外型
- 4 商品存不存在损坏 查验物件总体外型是不是发生毁坏
- 5 商品存不存在缺点 查验产品组装，螺丝是不是坚固正常的

2.2 组装场地

1 电机控制柜细胞外液

因为电机控制柜内机器设备发烫及排热条件的限制，伺服控制器周围环境环境温度

在运行中可能上升。若伺服控制器长期性在高温下环境下工作的时候，其使用寿命会逐渐缩

短，且便于造成常见故障，故应综合考虑伺服控制器的制冷及控制箱内机器设备配置，确保伺服控制器运作工作温度小于55℃，空气湿度低于90%，长期性安全生产工作环境温度小于45℃。

2 伺服控制器周边有振动设备

选用防震对策，促使振动加速度低于0.5G(4.9m/s²)。

3 伺服控制器应用在恶劣的环境

本伺服控制器按基本应用环境艺术设计，应安装于电柜里，避免接触到腐蚀气体、湿气、金属粉尘、水或其他液态。若必须要在恶劣的环境下应用，请与KND技术支持中心联络。

4 伺服控制器运作于干扰信号（EMI）自然环境

伺服控制器周边有影响产品时，可能造成控制器错误操作。可以从开关电源进线端添加噪音过滤器，或者使用隔离变压仪。留意添加噪音过滤器后，泄露电流会扩大。需注意控制器控制电源线较容易受影响，需有科学合理的布线和屏蔽掉对策。