

如皋伟创变频器普通故障维修

产品名称	如皋伟创变频器普通故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:伟创 型号:伟创 产地:如皋变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

伟创

VLT2805PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2805PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2805PT4B20SBR0DBF00A00C1
VLT2805PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2807PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C1
 , VLT2807PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2807PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2811PT4B20STR0DBF00A00
C1 , VLT2811PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2811PT4B20SBR1DBF10A
00C1 , VLT2815PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2815PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2815PT4B20SBR0DBF0
0A00C1 , VLT2815PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2822PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2822PT4B20STR1DB
F00A00C1VLT2822PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2822PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2830PT4B20STR0DB
F00A00C1VLT2830PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2830PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2830PT4B20SBR1DB
F10A00C1VLT2840PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2840PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2840PT4B20SBR0DB
F00A00C1VLT2840PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2855PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2855PT4B20STR1DB
F00A00C1VLT2855PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2855PT4B20SBR1DBF10A00C1 , VLT2875PT4B20STR0DB
F00A00C1VLT2875PT4B20STR1DBF00A00C1 , VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1 , VLT2875PT4B20SBR1DB
F10A00C1VLT2880PT4B20STR0DBF00A00C1 , VLT2880PT4B20STR1DBF00A00C1 , 应用效果:在控制收卷机
从空卷到满卷、线速度从低速升到高速的整个过程中,张力非常稳定,
FC360完全符合非滑动式铝大拉丝的应用效果。

丹佛斯变频器复卷机中的应用

该应用要求线速度在80-100m/min , 现场温度在40 。

§ 应用变频器: 丹佛斯FC360 , 3 × 400V , 0.75KW

§ 控制要求: 线速度在80-100m/min , 现场温度在40 。

§ 应用效果: 在控制复卷机的整个过程中 , 在控制收卷机从空卷到满卷、线速度从低速升到高速的整个过程中 , 张力非常稳定。

丹佛斯变频器在非滑动式铝拉丝机的应用

拉丝机变频器中扩展PID(aka自由PID)性能的优劣是判断其能否满足该应用的*关键部分。

§ 应用变频器: 丹佛斯FC360 , 3 × 400V , 22KW

§ 控制要求: 控制收卷机 , 从空卷到满卷 , 线速度从低速上升到高速 , 在加减速过程中 , 多级拉伸部分的*一级线速度作为前馈信号给到FC360 , FC360以前馈信号作为收卷电机的线速度给定 , 并根据跳舞轮提供的张力反馈信号对速度进行微调 , 确保张力恒定。常年服务于汽车制造、生物制药、石油化工、冶金、钢铁、纺织、发电、建筑、印刷、造纸、注塑、压铸、电子制造、包装、机械加工、食品加工、饮料灌装、供热供水、船舶、火车、地铁、光伏、航空、仓储、环保、等众多行业。

公司全国网点分布于吉林、天津、南京、福州、深圳、东莞、昆明等地。先后为中国石油、中美史克、中铁建工、一汽丰田、长城汽车、邯郸钢铁、河北新钢、开元机器人、海天塑机集团、中交船舶、力劲集团、博生医用材料、等众多大中小企业解决电气故障问题 , 在业界有着良好的口碑。熟悉德国西门子、瑞士ABB、丹麦丹佛斯、日本三菱、安川、松下、台

湾台达、国产汇川、英威腾等众多品牌。

我们秉承调整结构 , 整合资源 , 开拓创新的发展理念 , 坚持以客户为本、以诚信为先的服务准则 , 以自身擅长的技术优势 , 用心解决客户的需求 , 只要您的企业有电气相关的问题 , 我们将竭诚为您服务。维修丹佛斯变频器 : 维修丹佛斯VLT2800系列 , VLT2900系列 , VLT5000系列 , VLT3000系列 , VLT6000系列 , VLT7000系列 , VLT8000系列 , FC51系列 , FC100系列 , FC200系列 , FC300系列 , FC51系列 , MCD200系列 , MCD3000系列等变频器。

丹佛斯变频器维修维修变频器的常见故障: 无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。

普通维修变频器、直流调速器、软启动器、伺服控制器、PLC (可编程序控制器) 、 UPS电源、电动汽车变频器、电瓶汽车变频器

日本品牌变频器 : 三菱(MITSUBISHI)、富士(FUJIFILM)、安川(YASKAWA)、日立(HITACHI)、东芝(

TOSHIBA)