

适配于德尔福柴油共轨配件厂家L209PBC

产品名称	适配于德尔福柴油共轨配件厂家L209PBC
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

产品详情

在其开始上动的瞬间立即停止转动飞轮。此时，水箱或机体上的刻线应对准在飞轮上止点前 $16 \sim 20^\circ$ 之间。SRE GK如果两者在对准以前就有油溢出，说明供油提前角太大，供油过早；如果超过了才有油溢出，说明供油提前角偏小，供油过晚。

值得注意的是，对多缸柴油机，需安装玻璃管和指针，测量缸在压缩上止点时与开始供油时风扇皮带轮上两记号之间的弧长，适配于德尔福柴油共轨配件厂家L209PBC，以确定供油提前角是否正确。同时还要检查各个单体泵供油间歇是否相同，如果不同，可调节柱塞与挺杆之间的间隙或油泵与机体之间的垫片厚度，使供油间歇达到一致。

洋马泵头	X.5
洋马泵头	X.6 129604-51740
洋马泵头	X.7 129927-51741
洋马泵头	X.9
洋马总成	X.4油泵总成
油泵总成	VE/12F130R6303
喷油器	2959700-0550
喷油器	2959700-0560
油泵总成	0 445 010 168
传感器	0 281 002 554
传感器	0 281 002 903
手摇泵	16640-C6801

手动注油器	16655-37501
油泵总成	T73208219 / T732080023
油泵总成	106671-6452
喷油器	3411763
油泵总成	4PL1156

当供油提前角过小或过大时就需要调整，不同机型的供油提前角的调整方法不同。新195和190型柴油机，是通过增减喷油泵与机体之间的铜垫片来调整供油提前角的。增加垫片供油时间变晚，反之则提早。190-1和1105型柴油机，是调整喷油泵随动柱上的调整螺钉来调整供油提前角的，向里（外）拧螺钉则供油时间变晚（早）。4115型柴油机是通过调整花键接盘与喷油泵传动齿轮的相对位置来改变供油提前角的