

## 适用于德尔福柴油系统压电喷油器厂家L193PBC

产品名称	适用于德尔福柴油系统压电喷油器厂家L193PBC
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

## 产品详情

用手堵住进油口用嘴吹气，吹不动为正常，否则为密封不严，用手油泵泵油时，抽动手柄时应感到有弹力，时很轻松或放开手柄自动回位。

对于老式手油泵还应检查喷油泵进油管到油箱之间的油路是否堵塞，如有堵塞现象多数是由于输油泵下面的进油滤网被污物堵塞或垫圈损坏所致。SRE GK用手油泵泵油，轴动手柄时感觉无，压下手柄时，感觉阻力很大，主要是输油泵所到油泵之间油路堵塞。适用于德尔福柴油系统压电喷油器厂家L193PBC，大部分是因喷油泵进油螺钉与溢流阀装反，输油泵中的止回油阀装反或磨损过甚，手油泵橡胶密封圈老化损坏等原因。

如喷油器上回油管中有大量的气泡出现，这主要是由于某缸喷油嘴偶件卡死在开启位置上，气缸中的高压气体窜到喷油泵体。将回油管连接油滤清器的一端拆下，堵死滤清器回油口，气泡消失，说明故障在喷油器，然后再找是哪一缸喷油嘴偶件卡死，进行排除。

高压共轨油泵常见的故障有八种现象

现象一、电控高压共轨柴油发动机，燃油系统在有重新排除空气的时候有时会出现齿轮泵不出油的现象。

修理包	7135-277H
油嘴	L059PBA
油嘴	L262PBB
喷油器	729946-53300
油泵总成	729946-51390
油泵总成	VE4/12F1100L2035 0 460 424 424
传感器	85PP40-02
油泵总成	9520A001G
电磁阀	28233373
SCV阀	8-98145502-1 294200-4760
电磁阀	0 130 281 196 58
油泵总成	294000-1684
油泵总成	BH2QT95R9
机油泵	4W2448
油泵总成	3976801