

西门子TP1200触摸屏开机白屏（修完后二次测试）

产品名称	西门子TP1200触摸屏开机白屏（修完后二次测试）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子TP1200触摸屏开机白屏（修完后二次测试）；

触摸屏白屏故障原因检测维修

西门子触摸屏白屏故障主要的原因有高压灯管故障，线路与电压，内部控制器与主板的故障。其中这几个故障常见的是高压灯管与触摸屏内部控制器或是主板，这三个出现的比较多，尤其是施耐德触摸屏的高压灯管，因为高压灯管故障时一般触摸屏会有黑屏，白屏，死屏等这种主屏现象。

在检测一台西门子触摸屏时将机器拆开后根据自己的检测怀疑直接将高压灯管拆下后检查，发现这根灯管的一头已经有一小部份发黑的现象了，随即更换新的上去后本以为机器就此维修好了，谁知道这台西门子触摸屏的白屏是消失了，但是同时这台机器触摸上去还是没有反应的，这种故障类似于常维修的屏幕失灵故障。触摸屏白屏故障维修到这里后拆机将内部的元件做了检测，虽然是同样的故障但是也有可能不是同样的问题，经过又一轮的检测后总算是找到了这个故障点，原来是主屏幕后的控制卡松动导致的，重新将控制卡安装好后再通电测试机器，这时的机器恢复了正常的运行，西门子触摸屏的白屏故障消失屏幕也可以正常的切换运行。

维修公司可以维修触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障、报警等等。

西门子TP1200触摸屏开机白屏（修完后二次测试）；

1.西门子触摸屏维修：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等

2.西门子键控面板维修：

OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等

3.西门子多功能面板维修：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等

4.西门子SMART LINE面板维修：SMART 700、SMART 700IE、SMART 1000、SMART 1000IE

上海恒税电气可检测任何控制线路的故障，我们应用的是IC芯片级的维修技术，同时我们提供的维修配件服务。业务涉及范围：电子产品制造行业、印刷包装行业、橡塑模具制造行业、五金化工行业、医疗美容行业、服装制造行业、纺织化纤行业、电力及线缆制造行业、食品制药行业、电梯等等多个行业。