

## PE管道电熔维修队，地下管道漏水检测队

产品名称	PE管道电熔维修队，地下管道漏水检测队
公司名称	东莞市盛凯地下管线检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇水口村村委会银朗南路555-557号
联系电话	13480471980

### 产品详情

我国的地下消防管网，管材主要以钢管为主，长时间埋在地下，管网自然老化，锈蚀，不可避免地会产生很多暗漏点;另外有少量使用PE类管材的消防管网，由于PE类管材对连接技术要求较高，管道连接处也较容易出现裂口，造成泄漏。其他由于地质变动，外界腐蚀，外界压力等因素也会造成管网泄漏。现在新建管网也有很多漏水问题，原因也多种多样，像施工误伤，重压等等，都可能造成管网损伤。管线检测