

无锡冠亚反应釜制冷加热集成温控系统-tcu机组反应釜

产品名称	无锡冠亚反应釜制冷加热集成温控系统-tcu机组反应釜
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚恒温制冷公司 型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~ 180
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

反应釜制冷加热集成温控系统日常使用中按照厂家的操作说明书进行操作，定期维护反应釜制冷加热集成温控系统就可以很好的避免，当反应釜制冷加热集成温控系统遇到过载问题时，我们应该如何处理呢？

- 1、请按下反应釜制冷加热集成温控系统过载保护器的复位键，然后打开设备，看看反应釜制冷加热集成温控系统是否能正常使用。
- 2、如果反应釜制冷加热集成温控系统的过载问题在上一步完成后仍未解决，请增加过载保护器的电流值，然后打开机器看问题是否解决。
- 3、检查反应釜制冷加热集成温控系统的循环水(油)路是否堵塞：球阀(截止阀)是否打开。管道是否反向连接。出水(油)温度与回水(油)温度是否有很大偏差。水(导热油)是否因结垢或碳积累而堵塞整个管道。
- 4、如果经过上述的几种操作后还未解决反应釜制冷加热集成温控系统过载情况，即可能是过载保护器出现问题，需要更换新的过载保护器。
- 5、按下反应釜制冷加热集成温控系统温度控制器过载保护器的重置按钮，然后打开，检查反应釜制冷加热集成温控系统温度控制器是否能正常使用。

