

# 南京玄武发电机出租租赁（附近租赁）发电机设备 ups电源租赁

产品名称	南京玄武发电机出租租赁（附近租赁）发电机设备 ups电源租赁
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	康明斯:南京发电机出租 沃尔沃:南京发电机租赁 卡特:大型UPS不间断电源租赁
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

## 产品详情

南京玄武发电机出租 租赁负载箱 南京租赁发电机租赁 ups不间断电源出租租赁  
交流负载箱（柜）有各种规格，系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。

具有并机功能。

功能选择

电阻负载柜：数字表显示：功率、电压、电流检测值。

智能交流负载柜（LED）：0.5级多功能数字仪表，检测并显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过RS485微机接口，实现与PC机通讯。

智能交流负载柜（LCD）：液晶仪表显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率；并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口，与PC机实现通讯。

《南京发电机出租租赁》

发黄通常有以下几个原因：

一、锡炉温度过高，流动性大，导致镀层针孔过大，铜锡渗透快；

二、锡层太薄，铜锡渗透快；

三、助焊剂卤素残留物过多，铜表面酸洗不够彻底；

四、包装时间太快，热量未散、锡炉杂质过多；

五、铜材品质不过关，杂质太多；

六、温度高低对铜原子活动有所影响，热天比冷天发黄快。

这些问题可以采用以下处理方式来解决：

一、模具孔径>线径+0.02mm(目的很简单不能镀层太薄)；

二、生产后放置2小时左右再包装即可(目的:内部散热)；

三、购买好的助焊剂，配好助焊剂浓度，主要是助焊剂影响镀锡品质；

四、挑选更好的无氧铜丝。

《南京发电机出租租赁》