

# 动力手柄维修 EM200动力手柄维修 启泽医疗

产品名称	动力手柄维修 EM200动力手柄维修 启泽医疗
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

## 产品详情

广州启泽医疗科技有限公司是专业从事进口或国产中小型摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械器械的检测维修及保养服务。启泽医疗提供AESCULAP蛇牌动力系统维修服务，40712050维修，提供AESCULAP蛇牌 GD672动力手柄线维修；价格低，服务好，诚信做事微笑面对每一个客户，真诚让客户放心，安心，舒心。

启泽医疗--Aesculap蛇牌 GD672手柄线维修案例动力手柄维修

设备名称：Aesculap蛇牌 GD672 马达线缆

检测故障：不能正常工作检测轴承，油封损坏

维修方案：更换轴承，油封，清洁手柄内部

型号：GD672、GD682；

启泽医疗--Aesculap蛇牌 GD672马达线缆维修动力手柄维修

动力手柄使用保养注意：

- 1、平时使用，B3007动力手柄维修，请按正规步骤拆装；
- 2、手柄在使用中应采用正确手势，应垂直使用，自然移动，避免强行操作造成器械损坏。
- 3、手术中，动力手柄维修，应将各种手柄平放或斜放，EM200动力手柄维修，防止血液等倒流入手柄内。马达、手柄禁止任何液体进入！血液进入手柄内会损坏手柄。

- 4、可转动组件用清洗液仔细清洗、注意腔隙，清洗后擦干，轴节处涂保护油防锈。
- 5、使用完毕，及时清洗消毒。对有血迹的部件更要尽快洗净，防止血液凝固腐蚀器械；
- 6、清洗消毒中，必须防止各部件的碰撞变形！动作轻！

### 【启泽医疗--动力手柄维修案例】

设备名称：美敦力Medtronic 33-275700 手柄无法转动

故障现象：无法转动；

检测结果：电缆线破损，电机损坏；

维修方案：更换电缆线、维修手柄电机等；

广州启泽医疗科技有限公司专业提供博进BYZ-I型电动锯钻维修 /维修BOJIN BJ4102钻锯/备用，动力系统维修项目：动力主机、动力手柄、动力接头、骨钻、脚踏、马达、气动钻等。

启泽医疗---BOJIN (博进) BYZ-I /BJ4102 电动锯钻维修案例动力手柄维修

设备名称：BOJIN (博进) BYZ-I /BJ4102 电动锯钻

品牌：BOJIN (博进)；型号：BYZ-I /BJ4102；名称：多功能骨钻；

故障分析：电机坏，导致使用时电池发热；

检测故障：电机无法使用、电池发热；

维修方案：更换电机；

启泽医疗---BOJIN (博进) BYZ-I /BJ4102 电动锯钻维修动力手柄维修

动力系统维修

维修品牌：

MEDTRONIC、STRYKER、SMITH&NEPHEW、LINVATEC、WOLF、STORZ、AESCULAP、Bien-Air、ALCON、NOUVAG、Arthrex、NSK、ZIMMER、WISAP、信晟、博进等。

型号：BAID JT-II型多功能电动钻锯、BYZ-I /BJ4102 电动锯钻、stryker 4207 骨钻；

BOJIN (博进) BYZ-I /BJ4102

电动锯钻维修是由启泽医疗有限公司提供发布，有需要了解更多可以联系启泽医疗！

广州启泽医疗科技有限公司是一家专业的第三方狼牌动力系统维修服务商，专业提供维修狼牌wolf 2307粉碎机/狼牌2307动力主机维修；维修类别有：狼牌wolf 2307粉碎机维修、狼牌wolf动力主机;欢迎咨询！

广州启泽医疗--狼牌wolf 2307组织粉碎机维修案例动力手柄维修

设备名称：狼牌wolf 2307组织粉碎机

品牌：狼牌wolf；型号：2307

故障分析：轴承故障；

检测故障：电源板坏；

维修方案：维修或更换电源板、轴承。

广州启泽医疗--狼牌wolf 2307组织粉碎机维修动力手柄维修

R.WOLF：8564.021、89955.003、2304、2303、2215.001；

JOimax：JSHP06000、JSDC25000；

动力手柄维修-EM200动力手柄维修-启泽医疗(推荐商家)由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽医疗科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启泽医疗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询，联系人：邱先生。