

# 金嗓子功放维修没声音 北京金嗓子功放维修 金嗓子音响售后

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 金嗓子功放维修没声音 北京金嗓子功放维修<br>金嗓子音响售后 |
| 公司名称 | 广州音响功放维修有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修         |
| 联系电话 | 13711730678 13711730678         |

## 产品详情

本公司是日本金嗓子音响维修中心。Accuphase金嗓子功放 底噪大、噪声大、烧保险管、烧功放管、烧变压器、失真、啸叫、无声音输出、声音小等故障维修。Accuphase E-306V、E-306、E-305V、E-305、E-211、E-210、A-50V等机型维修。

音响功放里发出嗡嗡声 这种嗡嗡声通常是来自功放内部的电源变压器。其原因主要是由220V交流电源的波动引起，比方说原先是仅按220V电压来设计，并且变压器的矽钢片没有插紧，当电压偏高时就会有“嗡嗡”声出现。由于您平时不会察觉或去测量电压的波动，所以会感觉是偶尔听到。如果该嗡嗡声的响度很小对欣赏音乐没有太大的影响，可以置之不理，不然的话就应该联系制造厂寻求解决办法。

金嗓子Accuphase原厂配件，维修人员从事金嗓子功放维修多年，经验丰富，技术，对各种功放的复杂问题能准确的进行判断和修理。

维修金嗓子Accuphase C-2000、C-2410、C-2810、C-3800、P-300L、P-300S、PX-650、P-1000、P-4100、P-5000、P-7100、M-6000、E-550、E-560、E-460、E-450、E-406、E-405、E-350、E-308、E-306、E-302、E-301、E-260、E-250、E-213、E-210、E-206、E-205、E-204、E-203、E-202、A6、A35、A680、A45、A60、A65等型号

本公司是日本金嗓子Accuphase音响功放的维修中心，被评为服务网点，广州市模范服务维修站，广东省苏宁家电延保售后网点，金嗓子Accuphase原厂配件，维修人员从事金嗓子功放维修多年，经验丰富，技术，对各种功放的复杂问题能准确的进行判断和修理。

维修金嗓子Accuphase C-2000、C-2410、C-2810、C-3800、P-300L、P-300S、PX-650、P-1000、P-4100、P-5000、P-7100、M-6000、E-550、E-560、E-460、E-450、E-406、E-405、E-350、E-308、E-306、E-302、E-301、E-260、E-250、E-213、E-210、E-206、E-205、E-204、E-203、E-202、A6、A35、A680、A45、A60、A65等型号

原厂规定的统一价格，快速和诚信是本公司的宗旨，我们有的技术人员和先进的测量仪器，让顾客放心，机器修复后会用仪器进行调音测试，以保证故障的排除和音效的，给予顾客安心满意的服务，修复后音质达到出厂前效果。可邮寄机器或者在总部前台下单即可。

地址：(总部) 广东省广州市越秀区中山一路48号