

排污泵plc控制柜图片 继飞机电 排污泵plc控制柜

产品名称	排污泵plc控制柜图片 继飞机电 排污泵plc控制柜
公司名称	郑州继飞机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	18903837318 18903837318

产品详情

智能水处理系统

智能水处理系统

开发背景

功能水处理器臭氧处理机游泳池水处理设备

产品应用

1 污水处理

(3) 控制过程

3 居民饮用水全自动供水系统

居民饮用水地下水净化处理场设备由高低压进线柜、仪表变频柜、水泵、净水器、清水池、加药装置、二氧化氯装置、液位变送器等组成。这些设备根据需求实现自动控制。PLC通过检测净水器内压力，执行PID控制变频使设备内压力恒定。当原水泵开始运行，全净水器、自动加药装置、二氧化氯发生器同时运行。当清水池液位达到一定值时，净水泵自动启动。以恒压供水的方式将处理好的，符合标准的饮用水输送到每家每户。当出现过压、欠压或三相电流不平衡时，或其他异常时，系统停止工作。

污水处理24种常见异常问题及解决方案

污水处理24种常见异常问题及解决方案

问题5

我厂采用的是CASS工艺，前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色，溶解氧升高迅速，出水浑浊。请问是什么原因？

回答：

(1)不知道有机物去除率如何，如果影响不大，可能是进水含有不易降解物质，通过曝气黏附在泡沫上了，所以看看进水是否SS有异常，包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致。

(2)如果有机物去除率下降，要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的话，看看排放的废水是否有改变。

(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢？还有一种情况是有些地方的曝气设备、搅拌设备出现了故障，突然修复或开启，将池底的沉淀物搅拌了起来，同样会出现上述现象。

问题6

本厂80%是工业污水，大部分是造纸水，泥里有丝状菌，但数量不多，厂在山东，水温14摄氏度，有点漂泥，很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗？

回答：

(1)造纸废水出现漂泥的话，排污泵plc控制柜厂家，看看是否为污泥老化(根据F/M值)

(2)分析进水成分，看看细小的碳酸钙有没有被沉降，是否有涂布废水的难沉降矿物颗粒。如果有这样的情况的话，排污泵plc控制柜，物化阶段就要强化一下。

污水处理厂运行异常事故应急处理方法

四、污泥解体

当出现污泥解体现象时，表现现象为：处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化，处理效果变坏等。

工艺应如下调整：

1. 对进水水质进行化验分析，确定是污水中混入有毒物质时，应考虑这是新的工业废水混入的结果，排污泵plc控制柜图片，应减少进水水量加大曝气量，尽快使生化系统恢复活性。

2. 调整进水量。

3. 调整回流污泥量控制MLSS。

4. 调整曝气量，控制溶解氧在2.0mg/L左右。

5. 调整排泥量。

六、沉淀池异常

6.5 污泥管道或设备堵塞

1. 原因

二沉池污泥中易沉淀物含量高，排污泵plc控制柜系统，而管道或设备口径太小，又不经常工作造成的。

2. 解决办法

设置清通措施；增加污泥设备操作频率；改进污泥管道或设备。

6.6 刮泥机故障

1. 原因

刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。

2. 解决办法

缩短贮泥时间，降低存泥量；检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住；及时更换损坏的连环、刮泥板等部件；防止沉淀池表面积冰；调慢刮泥机的转速。

排污泵plc控制柜图片-继飞机电-排污泵plc控制柜由郑州继飞机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州继飞机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事变频控制柜，变频器控制柜的厂家，欢迎来电咨询。