

喷漆清洁空压机出租 工厂维护空压机出租 驱动工具空压机出租

产品名称	喷漆清洁空压机出租 工厂维护空压机出租 驱动工具空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 驱动方式:电驱 功率:110千瓦
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

夏季所用的润滑油应与冬季有所区别吗？

温控阀出现故障，润滑油可能不经过冷却器直接进入机头，从而油温无法下降，造成高温。其失灵的主要原因一是阀芯上的大小两个热敏弹簧疲劳后弹性系数改变，不能随温度变化而正常工作，二是阀体磨损，阀芯卡死或动作不到位而无法正常工作。

温度传感器故障

阿特拉斯空压机此部件发生故障，会引起误报温升过高，会引起停机。

阿特拉斯空压机润滑油不足

润滑油牌号一定要正确，不然会造成冷却器堵塞等一系列危害，会引起温度过高。因为一般润滑油都有一个特点就是温度高的情况下粘度降低，而在温度低的情况下粘度增高。夏季所用的润滑油应与冬季有所区别。