

# 喷砂空压机出租 砂轮机空压机出租 喷漆空压机出租 喷水系统空压机出租

产品名称	喷砂空压机出租 砂轮机空压机出租 喷漆空压机出租 喷水系统空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 压力:8.5公斤 流量:26立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

做好夏季空压机“避暑”准备工作很重要？

空压机高温故障我们应该采取哪些措施如何更好的预防呢？

### 机房环境温度高

空压机运行环境在30 ~40 下好，改善空压机房的通风系统，在空压机房增加排风扇，将空压机房的热风吹出去，从而降低温度。空压机周围不能放置温度高的热源。如果机器周围的温度比较高，会造成机器吸入的温度过高，这样油温和排气温度也会相应升高，这些在夏天都是需要注意的。

### 冷却水温度、水压是否正常

空压机进水温度一般不超过35 ，水压在0.4~0.6Mpa之间，如果达不到要求，可安装冷却塔。

### 空压机缺油、油品差以及超出使用时间

检查油气桶装油位镜油的位置，发现油位低于油位标志，应停车加油，防止出现高温。空压机油品差，机油超过使用时间容易变质，流动性变差，热交换性能下降，容易造成空压机机头的热量不能完全带走造成空压机高温。

### 三滤堵塞

空滤堵塞会引起空气机负载量过大，长期处于加载状态，引起高温;油分芯堵塞会引起内部压力过高，产生高温;油过滤器堵塞会造成流量变小，空压机因热量带走的不是很完全慢慢形成高温。

## 机头磨损

空压机内部运动磨损也会导致排气温度过高，测听空压机机头是否有异响，正常、轴承无损坏的空压机运转应是平稳的，声音沉闷的，如运转中有明显的撞击声，尖锐声等则证明空压机磨损严重，轴承损坏。阿特拉斯空压机应该更换机头，校正轴承位和转子，同时还会导致产气量下降。

## 冷却器堵塞

水冷却器长时间不掏，许多杂质、污垢就堵塞了进水孔，从而水流量不够，温度上升。方法：用一根铁丝顶端用布抱住，然后在管内来回拖动。