

上海卡斯頓環境技術 容積式燃氣熱水爐99kw廠商

產品名稱	上海卡斯頓環境技術 容積式燃氣熱水爐99kw廠商
公司名稱	卡斯頓環境技術（上海）有限公司
價格	面議
規格參數	
公司地址	上海市徐匯區凱旋路3131號1705室
聯繫電話	13761243070 13761243070

產品詳情

現就鍋爐的腐蝕原因淺析如下：1．不控制補給水量。熱水鍋爐安全監察規程00條規定：“熱水系統的洩露量一般不大於系統水容量的1%”，但是有些單位誤認為，廣東容積式燃氣熱水爐99kw，有了熱水鍋爐，使用熱水就方便了，把系統的熱水用來洗澡、洗衣服等等，一台2.8MW熱水鍋爐，每天補水近百噸。2．不認真執行“低壓鍋爐水質標準”（以下簡稱標準）。標準中明確規定，在供水溫度 95 時，循環水應控制PH值達到10~12，這是一個非常重要的指標，可是有些單位卻不予以執行。

熱水鍋爐主要有採暖和洗浴兩種用途。熱水鍋爐通過熱水循環泵循環保溫水箱的熱水，周而復始把水箱的熱水加熱，可以實現洗浴目的；熱水鍋爐通過熱水循環泵循環暖氣管道的熱水，通過散熱器（暖氣片）可以達到人們採暖的要求；熱水鍋爐和熱水循環泵配合換熱器可以實現洗浴和採暖的雙重功能。採用微電腦熱水鍋爐控制器，內置背光的LCD液晶屏顯示器，容積式燃氣熱水爐99kw廠商，鍋爐的運行狀態清晰可見。某單位的膨脹水箱設在四層樓上，其高度不到15米，但鍋爐定壓為2.5kg/cm²，結果司爐工為保持2.5kg/cm²工作壓力指標，經常進行補水，這些水不明不白地溢流到地溝里，容積式燃氣熱水爐99kw報價，即費水又費煤。5．停爐不保養。採暖期過後鍋爐停運，被辭退，有的鍋爐裝滿軟化水，有的鍋爐暴露在大气中，缺少必要的保養。上述情況可以清楚地說明，熱水鍋爐腐蝕都是用戶缺乏熱水採暖知識所造成的，其中尤以大量補充水危害甚，它不僅補進了大量的溶解氧。上海卡斯頓環境技術-容積式燃氣熱水爐99kw廠商由卡斯頓環境技術（上海）有限公司提供。卡斯頓環境技術（上海）有限公司是上海上海市，電熱水器的見證者，多年來，公司貫徹執行科學管理、創新發展、誠實守信的方針，滿足客戶需求。在卡斯頓領導携全體員工熱情歡迎各界人士垂詢洽談，共創卡斯頓更加美好的未來。