

楚雄冷库制冷设备 春威科技 楚雄冷库制冷设备批发

产品名称	楚雄冷库制冷设备 春威科技 楚雄冷库制冷设备批发
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

产品详情

吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。

(1)制冷剂充注量太多：占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力，进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化，使压缩机吸入的气体中带有液体微滴。这样，回气管道的温度下降，但蒸发温度因压力未下降而未变化，过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。

(2)膨胀阀开启度过大：由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小，或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等，楚雄冷库制冷设备，致使感温元件所测温度不准确，楚雄冷库制冷设备安装，接近环境温度，使膨胀阀动作的开启度增大，导致供液量过多。

冷库设计必须要考虑的因素：

后一步需要考虑地面问题，客户是否会在地面拖拽货物或是货物贮藏时地面面积压强的大小都需要在冷库设计时考虑到，重要的问题是库房内的地面需要做好防冻措施，防止低温时对地面产生损坏。

一般冷库建设时需要考虑的就是以上五个大点，这也是基本的几个注意事项。另外的考虑因素一般为现场情况及客户的具体要求来考虑设计。

冷库系统中的制冷剂量不足，制冷能力不足

冷库制冷剂循环量不足主要有两个原因，一是制冷剂充注量不足，此时，楚雄冷库制冷设备定制，只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个原因是，系统制冷剂泄漏较多，遇上这种情况，楚雄冷库制冷设备批发，应先查找漏点，重点检查各管道、阀门连接处，查出泄漏部位修补后，再充入足量的制冷剂。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装、生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

楚雄冷库制冷设备-春威科技-楚雄冷库制冷设备批发由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司在制冷设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春威科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：闵总。