

# 铝棒 苏州元泰有色金属 铝棒

产品名称	铝棒 苏州元泰有色金属 铝棒
公司名称	元泰有色金属(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号
联系电话	13771974218 13771974218

## 产品详情

放置在半封闭仓库中，过一个星期铝锭表面就会产生白斑（特别是冬季），为什么会出现这种情况呢？如何预防铝板白斑？对于表面要求严格的铝板而言，如何能避免铝板表面白斑，让产品光洁度以及光亮程度较好，这不但与加工工艺有关，同时也和后期表面处理工艺息息相关。

铝板表面出现白斑的原因：

1、可能是铝合金霉变问题，在堆放处可放置生石灰。是由于仓库空气潮湿的原因，引起的氧化现象，避免只能让仓库环境干燥，通风。其实在铝板生产企业中也经常出现这种现象，工业铝棒，铝合金在敞开或半封闭是很容易氧化、霉变的，所以必须做防护处理。针对已经氧化的产品，可以进行去氧化清洗，并做防护处理。

6061铝板和7075铝板有什么区别？

6061铝板和7075铝板均属于一种铝合金，具有相似的性能，但相差很大。6061属于6000系列铝合金，而7075属于7000系列铝合金。以下是美瑞金属对6061铝板和7075铝板区别的详细说明。

1.合金成分：

合金是指两种或多种金属，它们经过加热和熔化后可以合成一种新型金属。所谓“铝合金”，是指利用铝及其他金属进行加热和熔化，铝棒，而铝合金中所含的铝跟其他种类相比要高一点。通常，铝合金部件的标记方法由4个阿拉伯数字表示，这些数字清楚地指示了铝合金中包含的各种金属元素。其中，数字表示铝合金中除铝以外较高的金属元素。

6061铝板常用状况：

T6状况是6061铝合金运用多的，6061中厚板此状况通过中厚板淬火—中厚板切片—拉伸机—时效处理—锯床—抛光—包装。整个出产周期约在10天左右，由固溶热处理后，不需要进行冷加工，可进行矫直，矫平，但不影响力学性能。

F状况是6061铝合金自由加工状况，适用于在成型过程中，对于加工硬化和热处理条件的特别产品。F态出产周期很短：中厚板切片—锯床—抛光(也可不抛光，依据客户要求)—包装，整个过程组织顺畅3天可出货，F态力学性能不做规格，客户依据自己需要可把F态再进行热处理加工，铝棒生产，出产成所需的状况运用。相对应价格也是更便宜的。

O状况是6061铝合金通过完全退火取得更低强度的加工产品。适用于6061铝合金8.0以下的薄板，其出产工艺：冷轧制品厚度—拉弯矫清洗—完全退火—飞剪切片(或许拉弯矫制品)—包装入库等一系列的出产，出产周期仅次于T6状况

铝棒-苏州元泰有色金属-铝棒报价由元泰有色金属(苏州)有限公司提供。元泰有色金属(苏州)有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元泰有色金属(苏州)——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号，联系人：廖先生。