

东阳消防水泵改造维修 金华打捞各种深井泵 义乌污水泵改造价钱

产品名称	东阳消防水泵改造维修 金华打捞各种深井泵 义乌污水泵改造价钱
公司名称	义乌市欧尚家政服务有限公司
价格	200.00/其他
规格参数	欧尚家政:维修多级泵污水泵清水泵 水泵安装改造:安装多级泵污水泵清水泵 金华东阳:水泵安装改造污水泵
公司地址	漓江街50号3楼
联系电话	13216247233 13185164750

产品详情

东阳消防水泵改造维修 金华打捞各种深井泵 义乌污水泵改造价钱

吸不上水原因是泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气，闸阀或拍门关闭不严。排除方法：先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检查逆止阀是否严密，管路、接头有无漏气现象，如发现漏气，拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆，并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环，如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹水泥，或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水，则可用扳手拧紧螺帽，如漏水严重则必须重新拆装，更换有裂纹的管子;降低扬程，将水泵的管口压入水下0.5m。、剧烈震动主要有以下几个原因：电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。上述情况是造成水泵故障的常见原因，并不是全部原因，实践中处理故障，因实际分析，应遵循先外后里的原则，切莫盲目操作。