

# 江西绝缘手套检测绝缘靴年审检验报告

产品名称	江西绝缘手套检测绝缘靴年审检验报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3~5天 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

安全防护用品分成三大类：

1、绝缘层安全防护用品 2、一般安全防护安全防护用品 3、安全防护网(网)和标识牌  
绝缘层安全防护用品分成：

基本绝缘安全防护用品

协助绝缘层安全防护用品 应用基本上安全防护用品必须采用协助安全防护用品。

基本上安全防护用品就是指：可以直接操作通电机设备、触碰或有可能触碰输电线的安全工器具 主要包括：电容器型验电器、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩、携带型短路接地线、本人保安人员电线接头、核相等。协助安全用具就是指绝缘强度无法承受设备和线路的工作标准电压，仅仅用以提升基本绝缘安全防护用品的安保功效，用以避免接触电压、跨步电压、泄漏电流电孤对作业人员造成的伤害，不可以用协助安全用具接触高压设备通电一部分。

主要包括：绝缘工具、绝缘靴、绝缘橡胶板。

一般安全防护安全防护用品就是指安全防护工作人员出事故的安全工器具。涉及到变电运行的工作主要包括：安全头盔、保险带、人字梯、钢丝绳、脚扣、护目镜、过虑式防毒面罩、SF6气体检测仪等。

取自《地区电网公司安全工器具管理规定(试行)》P21-22。

起电气绝缘功效 1、产品合格证是不是完好无损，在实验时间段内。

2、查验外型清理，无发粘、裂痕、裂口、汽泡、发脆等破坏状况。

3、做打气实验。 4、测试时间为大半年。 1、在开展机器设备验电器、倒闸操作、装拆接地线时进行。

2、戴绝缘工具时要将上袖子口套下手套筒规格 口腔内部。

1、查验标识、合格证书是不是健全，并有效期内。

- 2、查验外型有没有创伤，无裂纹、烂洞、毛边、刮痕、汽泡等，无烧灼印痕。靴帮应干燥。
- 3、查验皮靴是不是清理并擦净
- 4、查验绝缘靴鞋底是不是抛光，外露黄色电缆护套。
- 5、实验周期时间6个月。
- 1、使用中应先裤腿套进靴筒内，裤腿不可长及路面。
- 2、使用中应尽量避免触碰锐利、持续高温、腐蚀物质的。
- 3、在雷电天气或一次系统有接地装置时，巡查户外高压设备应穿绝缘靴。还有就是站内接地线电阻不符合规定时，大晴天也应穿绝缘靴。
- 4、绝缘靴是在所有的额定电压的配电设备上工作的时候，用于使工作人员和地面维持绝缘层辅助安全用具，也是控制跨步电压的\*基本安全用具

。电容器型验电器：主要是用于检测高压电气设备、路线是不是含有运作工作电压装置

- 1、首先应该查验验电笔是不是和待测机器设备额定电压同样。
- 2、各自日常检查断路器和绝缘棒标签的是不是健全;并有效期内。
- 3、轻按工作中断路器，基本查验验电器光控信号完好无损。
- 4、查验外型有没有显著缺点，绝缘层部分手握着部分有护环分隔。
- 5、实验周期1年。
- 1、验电器“三步骤”  
验电器之前先在电气设备上验电器，确认验电器完好无损。

之后在被验设备中逐相验电器。\*之后再过有电气设备查验验电器完好无损。

- 2、在输电线上查验验电器  
验电器工作断路器应慢慢的靠近输电线直到传出光控及音箱就可以。
- 3、在断电设备中验电时应迟缓触碰待测电器设备，让验电器断路器充足触碰待测机器设备。

4、验电时先验距身体较远的电导体，后验距身体很远的电导体(即先近后远，先下后上原则)

- 1、使用中绝缘杆应打开。
- 2、采用验电器时应手握绝缘层的挥手一部分，不可\*出护环，身体与机器设备保持良好的间距。
- 3、应用时要穿绝缘靴戴绝缘工具。