

# 芜湖德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发 济南信发汽配

产品名称	芜湖德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发 济南信发汽配
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

### LG9704560211重汽豪沃轻卡电磁阀济南信发

“电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。”

### 612600190232尿素泵计量阀

一种用于计量流体的阀(1)，包括：阀壳体(8)、电磁致动器(2)和能由所述致动器(2)操纵的阀针(10)，阀针用于操纵阀闭合物(13)，所述阀闭合物与阀座面(12)共同作用成一密封座。在此情况下，所述致动器(2)的能在所述阀壳体(8)中运动的电枢(4)在所述阀针(10)上的设置在所述阀针(10)上的止挡(17、18)之间被引导。在相对于所述阀壳体(8)地点固定的构件(7)上构造有至少一个阻尼装置(31)，其中，德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发生产厂家，所述阻尼装置(31)这样地设计，使得所述电枢(4)的沿着确定方向(30)关于所述阀壳体(8)进行的运动至少在所述电枢(4)的关于所述阀壳体(8)存在的运动区域(22)的一端部上相对于所述阀壳体(8)被阻尼。

## 故障分析

用诊断仪读取故障代码为发动机排放超标，芜湖德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发，没有其他故障。拆

下尿素喷嘴用诊断仪做喷射测试并没有发现异常，德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发质量好，

检查中发现高温催化管内尿

素大量结晶堵塞严重，

于是拆下排气弯管清理并用气带清理催化器陶瓷表面附

着的碳烟。更换尿素溶液试车故障消失。

## 故障总结

尿素结晶出现故障后尿素大量存积在排气管内部，不光造成了

发动机排气受阻无力，还会造成排放超标，几个驾驶循环后

OBD

限扭。主要原因多为尿素质量不达标导致的。

芜湖德龙原厂0444031024重汽曼碳氢喷射阀济南信发-济南信发汽配由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司位于山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南信发汽配在三元催化器中享有良好的声誉。济南信发汽配取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南信发汽配全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。