

西门子长治市代理商

产品名称	西门子长治市代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司，是西门子长治市代理商，西门子一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动： 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子长治市代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商

西门子电源模块输出电压过低

原因分析：有模块电源输入电压较低或输出过载，功率不足。输出线路过长或过细，造成线损过大或阻抗大。输入端的防反接二极管压降过大，输入滤波电感过大等原因。

解决方法参考：可以通过调整供电或更换相应的外围电路来改善，调高电压或换用更大功率输入电源。调整布线，增大导线截面积或缩短导线长度，减小内阻。换用导通压降小的二极管，减小滤波电感值或降低电感的内阻。

5、

西门子电源模块电源上电后快速烧毁

原因分析：有输入电压极性接反了，输入电压远远高于标称电压，输出端极性电容接反了。输出电路易引起短路或者外接负载在上电瞬间存在大电流等原因。

解决方法参考：需在接线前注意检查或加防反接保护电路，选择合适的输入电压，上电前检查电容极性，确保正确。

6、电源发热严重

原因分析：模块电源在电压转换过程中有能量损耗，产生热能导致发热。使用了线性电源、负载过流、负载太小、环境温度过高或散热不良都有可能出现这种现象。

解决方法参考：可以提高电源模块的负载，确保不小于10%的额定负载。降低环境温度，保持散热良好的条件，使用线性电源时要加散热片。

小体积HIECUBE的AC-DC模块电源有小型化和高性价比等特点，灌封式模块是自然风冷的，在密封环境或温度过高时需要降额使用，详细可以参考技术规格书中的曲线参数。

7、电源启动困难

原因分析：电源模块在启动中出现启动困难，甚至启动不了有外接电容过大、容性负载过大、负载电流过大、输入电源功率不够等原因。