

绿宝铜芯电线绿宝电线 合肥绿宝电线 安徽旭沅好品质

产品名称	绿宝铜芯电线绿宝电线 合肥绿宝电线 安徽旭沅好品质
公司名称	安徽旭沅电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号
联系电话	15155118886 15155118886

产品详情

电线电缆的正确施工方法
电缆直埋：电缆直埋敷设时，必须埋入冻土层以下，沟底要求是良好的软土层，没有石块和其它硬质杂物，否则就应铺上不小于100毫米的沙或软土层。电缆上面也要覆盖一层不小于100毫米的沙或软土层。覆盖层上面用混凝土板或砖覆盖，宽度超过电缆两侧各50毫米，板上面再将原土回填好。直埋电缆的埋置深度，电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行或交叉时的最小距离应符合规范要求。电缆直埋敷设时，应有一定的波浪形，以防地层不均匀沉陷损坏电缆。电缆及接头盒位置应设立标志桩，还应绘制电缆敷设位置图以便移交运行单位。

如何预防冬季电线电缆外皮脱落的现象呢？
存放：i好将产品置于室内存放，同时在存放的地表上铺上一层隔离层，绿宝家用电线绿宝电线，如木板、被褥、泡沫等等，防止产品受冻受潮，注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象，轻拿轻放。
安装：产品敷设安装时，i好选择在中下午温度较暖的情况下作业，如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品“热热身”，让产品达到i好性能状态。如果是地埋，可在电缆沟中事先铺上一层保护层，如布料、泡沫。如果是穿管，得事先保证线管内外的光滑，不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意，选购质量合格的铁管，质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点，极可能将电线外皮刮伤。

电力电缆常用于发电站、城市地下电网的引出线路以及工矿企业的内部供电及过江、过海

的水下输电线。有时候电缆会发生一些故障，那么你知道电力电缆故障的原因是什么吗？比如绝缘老化变质或者电缆过热等也会造成电力电缆故障。电缆变形导致弯曲过度，绿宝铜芯电线绿宝电线，损坏了内绝缘或导致绝缘内部产生气隙。也会因为中间接头、终端头的设计和制作工艺问题剥离半导体时，合肥绿宝电线，损坏内绝缘或绝缘表面有微粒、灰尘等杂质；电缆头密封不良，使绝缘内部有水分，导致绝缘受潮；电缆接头工艺不标准，密封不规范，绿宝电线电缆绿宝电线，造成接地；制作环境湿度偏大，引起制作部位（电缆头）绝缘整体性受潮；电缆接地出现错误，导致接地线形成环流或断裂。

绿宝铜芯电线绿宝电线-合肥绿宝电线-安徽旭沅|好品质由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司在电气设备用电线电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽旭沅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：汪经理。