

奥林工业燃烧机公司 无锡佰润热能设备 灌南奥林工业燃烧机

产品名称	奥林工业燃烧机公司 无锡佰润热能设备 灌南奥林工业燃烧机
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

产品详情

如油泵温度很高，奥林工业燃烧机哪家好，说明问题比较严重。其原因可能有：联轴器安装不合适。假如其长度大，可能会对泵轴施力。这种力会传递给油泵，使油泵负载过大，产生热量。这主要发生在换用不同长度的联轴器而引起的。

在单管系统(无回油管)中，大规格的油泵在小流量的喷嘴供油时也会使油泵过热。如：使用的油泵流量为100L/h，而喷嘴流量仅为20L/h，在单管系统中，奥林工业燃烧机公司，只有20L/h的新油从油箱中供给，而其他的80L/h的油是在系统中循环，这样会导致油泵温度升高。(系统中的情况则相反，在大流量油泵给小流量喷嘴供油时，会使泵降温)。

当点火变压器的输入电压为220V时，奥林工业燃烧机价格，输出高压是8KV。按说明书要求，电极间隙应为2~3mm，间隙越大，需要的跳火能量越高。事实上，当供电电压为190V、电极间隙为5mm时仍然能够稳定地跳火，但若两电极间绝缘，电极间隙过大后，高压电可能不从电极间跳火，而是从绝缘体上泄漏，从而造成不点火。在此例中，电极间隙过大是一方面原因，其主要原因还是电极间绝缘，造成点火高压泄漏。程控器所属电控系统，针对不同的燃烧器配有不同的程控器，灌南奥林工业燃烧机，其主要区别为各个程序步骤的时间不常同。

根据燃烧器的油嘴数量与调节方式不同，燃烧器又分为一级(单段)、二级(双段)、三级(三段)和比例式。一级有一个喷油嘴，二级有两个喷油嘴，三级有三个喷油嘴。

比例式是燃烧器的负荷随着锅炉出力大小连续调整变化，而其他是根据改变油嘴数量的变化来调整锅炉出力的大小。燃烧器

为使燃料油燃烧良好，必须油的雾化质量，使油雾与空气充分混合，燃烧器这主要借助于燃烧器来实现。燃烧器是燃油锅炉的关键设备，它由喷油部分()、调风器部分、点火及稳燃装置、电气系统和电机及伺服马达等构成。燃烧机

喷油部分由油泵、油泵调节阀、滤网、油预热器、电磁阀、喷油嘴、回油调节阀等组成；调风器部分由风机、空气挡板、调节套筒、外壳等组成。

奥林工业燃烧机公司-无锡佰润热能设备-

灌南奥林工业燃烧机由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司是江苏无锡,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡佰润热能设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡佰润热能设备更加美好的未来。