

不锈钢屏风安装方法视频不锈钢隔断效果图

产品名称	不锈钢屏风安装方法视频不锈钢隔断效果图
公司名称	佛山市锦尚壹品工贸有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇罗格东滘村滘边路北侧牛塘1座5号
联系电话	13326774117

产品详情

不锈钢屏风的作用与区别

不锈钢装饰屏风不但具备耐蚀性、耐老化、易生产加工、易清理等优质特性，并且在各星级酒店、工程装修、居家装饰层面都很火爆，要如何加工高品质订制不锈钢装饰屏风呢，下面对不锈钢装饰屏风制作方面的来详细下。

一、不锈钢装饰屏风加工种类都有哪几种？

不锈钢定制屏风包括点焊和无缝焊接。根据控制材料规格，我们可以生产雕刻产品。点焊是将合适的宽度分开，然后进行拼接和点焊。点焊的方向是以尾部为基础的。所以，所有的焊接屏风基本上都是以点焊加上几种满焊为基础的：如氩弧焊、磨削和表面处理的区别在于，点焊是在焊点的内侧，而所有的焊接都是在焊点的正面和外侧，然后表面抛光，因为所有的焊接都需要用裂纹覆盖区域，当然，只有可打磨的区域才能完全焊接；加工完成之后再给定制屏风表面真空镀色。

大多不锈钢定制屏风选择用材质为主，用不锈钢板通过激光切割加工制作出各种样式的图形，再去除毛刺，对表面进行处理，然后用框架拼接之后进行颜色处理。

雕刻一般采用铝板，根据图像要求不同然后经过定制生产，终加工出想要的定制屏风图形。

二、不锈钢装饰屏风加工的细节有哪些？

1、开料，避免一步错，步步错。坚持材料的质量应检查材料的切削角度，以避免材料的长度混合，大致尺寸。这直接导致后部焊接不准确。

2、检查焊点。点焊的一定不能焊在正面，影响美观。注意材料的厚度，表面不能变形，焊点不能太大。看焊工的焊接手法，看焊接质量。

3、看打磨抛光的质量。不锈钢装饰屏风构件的美观性，打磨和抛光至关重要，表面打磨不能磨太大面积，不能磨太深，抛光后，表面不能有砂眼，不能有刮花痕迹，远看不能有折叠印、波浪纹。一般的古典屏风

不一样的是我们的不锈钢屏风不似一般的屏风那般的具有艺术之感。但是与之相比不锈钢装饰屏风更加的具有个性之美和更加的坚固实用。充足的使用性能和美观。