

杭起重工 欧式电动葫芦 金华欧式电动葫芦

产品名称	杭起重工 欧式电动葫芦 金华欧式电动葫芦
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

电动葫芦是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。具有结构紧凑、操作方便、制造成本低的特点。电动葫芦在使用中经常出现的8个常见故障及解决方法如下：序号故障主要原因处理方法1起升电机启动后不能吊起重物1、过度超载不允许2、电压比额定值低10%以上将电压恢复正常3、电器有故障、导线断开或接触不良检修电器与线路4、制动轮与后端盖锈蚀咬死制动轮脱不开卸下制动轮，清洗锈蚀表面2制动不可靠，欧式电动葫芦价格，下滑距离超过固定要求1、制动环磨损按《检查、调整及注意事项》之一调整2、制动环与后端盖锥面接触不良卸下整修3、制动面有油污卸下清洗4、制动环磨损过大或松动更换制动环5、压力弹簧疲劳更换弹簧6、联轴器窜动不灵或卡死检查其联结部分3启动时，电机发出嗡嗡声响1、电源或电机少相检查线路2、接触器接触不良检修或更换接触器4电机温升过高1、超载使用不允许2、操作过于频繁按基准接电持续率25%使用3、制动器间隙太小，运转时，制动环未完全脱开重新调整间隙5减速器漏油1、加油过多将油全部放出再按量加油2、箱体与箱盖之间的密封圈装配不良或失效损坏拆下检修或更换密封圈3、联接螺钉未拧紧拧紧螺钉6减速器响声过大1、润滑不良按规定加机械油齿轮过度磨损，间隙过大拆下检修或更换零件齿轮损坏轴承损坏7重物升至半空中，停车后，不能再启动电压过低或波动大等电压恢复正常后再启动8启动后不能停车或到极限位置时，不能限位接触器触头烧结迅速切断总电源，拆下检修或更换接触器

电动葫芦吊装前的检测：

- 1、吊装前应检查电动葫芦起升部分减速器，是否按规定注好润滑油，行走部分是否注好润滑脂。清楚电动小车踏面上的油污或防锈油。
- 2、认真阅读使用说明书及其他随机文件，了解产品结构。检查电气控制箱是否按电气图配线，检测起升电机和行走电机的绝缘状态。

- 3、检查钢丝绳的固定端是否抽紧，塞块是否楔牢。
- 4、检查控制按钮接线是否正确，固定按钮的保险绳必须装好。
- 5、按规定吊钩必须刷黄、黑相间的斑马纹漆，吊钩保险装置齐全。
- 6、钢丝绳与卷筒固定每端必须有三块压板，螺栓必须紧固。
- 7、排绝器装配正确，上升、下降限位开关安装正确。电动葫芦的吊装

选择钢丝绳电动葫芦应该注意的事项

- 1、电机是一个钢丝绳电动葫芦的心脏部位，它是钢丝绳电动葫芦的，所以选择好的电机是至关重要的。
- 2、电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置，宽度方面尺寸大，结构笨重，机械效率低，加工较困难。目前已没有厂家生产这种结构型式的产品了。
- 3、电机装在卷筒里面的电动葫芦，其优点为长度尺寸小，欧式电动葫芦厂家，结构紧凑。其主要缺点为电机散热条件差，分组性差，检查、安装、维护电机不便，供电装置复杂。
- 4、调节平衡器上的调节蜗杆、使平衡器的平衡重量与所使用工具的重量一致，欧式电动葫芦公司，使工具在行程的任意位置均达到平衡，金华欧式电动葫芦，即工具处于无重状态。当顺时针调节时，平衡重量增大反之减少。供货时已将平衡重量调在中间值，调节时不能使平衡重量高于或低于额定值，否则将影响正常操作。

杭起重工(图)-欧式电动葫芦价格-金华欧式电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭起重工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。