

DL20 120机械密封 山东机械密封 三雨泵阀

产品名称	DL20 120机械密封 山东机械密封 三雨泵阀
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装时的技术要求：

联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08~0.10毫米（P2008C），对于弹性联轴器不大于0.05~0.06毫米；（习惯做法端跳<0.05，径跳<0.10）

压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，DL32-10机械密封，与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03~0.05毫米，DL20-120机械密封，如果达不到要求，密封腔要进行加工；

安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效的主要原因：

超差

正确的装配公差，对于安装机械密封是很必要的，轴（轴套）必须有合适的表面粗糙度和正确的尺寸，但制造者很少提供公差数据，山东机械密封，这些数据对安装来讲都是很关键的。（依靠经验和常识）机械密封的尺寸精度及形位公差必须符合图纸要求，超差将会导致密封提前失效。当介质粘度高，润滑性能好，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，选用平衡式结构;压力>15MPa时，DL32-10-1机械密封，可选用串联式多端面密封。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封失效原因分析

密封面本身也会提供密封失效的迹象，如振动时，在传动零件上就会有磨损的痕迹，如痕迹不明显，则一般是装配不当造成的。对于质量较差的石墨环（动环）来讲，其内部气孔较多，这是因为在制造过程中，聚集在石墨内部的气体膨胀将碳微粒吹出的所致，因此这种低质的石墨环在密封启用中，其碳微粒很容易脱落，而使密封面在密封停用粘住。密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。

DL20-120机械密封-山东机械密封-

三雨泵阀由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司有实力，信誉好，在天津 天津市 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进三雨泵阀和您携手步入**，共创美好未来！