

鸿友机械精益求精 新型薯类收获机 湖南新型薯类收获机

产品名称	鸿友机械精益求精 新型薯类收获机 湖南新型薯类收获机
公司名称	德州鸿友农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜
联系电话	18888201260 18888201260

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州鸿友农业机械有限公司

新型薯类收获机的机械特点:

特点1.收获。每小时能收获花生2亩-3亩，比纯振动筛式收获机快一到两倍。

特点2.故障率低，因抖土和运送全有链条完成，使整机运行很平稳，很少出故障。

特点3。收净率高，由于本机卷链下安装有振动筛。落果会被振动筛筛出土面，所以收净率极高。

特点4.新型薯类收获机适应性强，本机对土壤适应性很强，干地可以收，湿地也可以收，沙土可以收，湖南新型薯类收获机，联合土也可以收。

特点5。新型薯类收获机操作简便，新型薯类收获机报价，土豆收获机调整简便，只调整深浅就行了。可以顺行收获，也可以横着收获，收获机两边都不会掉落。

新型薯类收获机的维护与保养：

作业完成后，首先要清除新型薯类收获机部件上的泥土，新型薯类收获机直销，每天都要清除机器上各部分残存的壳、碎茎秆及其他附着物，特别要清除杂草等附着物。新型薯类收获机使用一周后，要对万向节、轴承等加注黄油，并对其他润滑点进行检查和补充。

德州鸿友农业机械有限公司主营药材收获机、薯类收获机、捡石机等产品，新型薯类收获机厂家，大家如有需要，欢迎致电咨询，也可到厂选购。

鸿友下面为您讲解新型薯类收获机使用发动机拉缸原因分析：

发动机冷却系统异常

- 1、发动机冷却液缺少、风量不足、冷却液变质，引起高温，发动机的金属零件在长时间的高温作用下，强度、弹性和耐磨性会下降;同时，高温使零件膨胀变形，严重地影响配合零件的正常间隙，甚至卡死。
- 2、冷却液循环不良(节温器工作失灵)，冷却液过冷，导致零件磨损加剧，燃烧过程恶化，运转性能下降。冷却液过热，导致润滑失效。

鸿友机械精益求精-新型薯类收获机报价-湖南新型薯类收获机由德州鸿友农业机械有限公司提供。德州鸿友农业机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！