

津意欣智能科技 天津消防检测的生产 天津消防检测

产品名称	津意欣智能科技 天津消防检测的生产 天津消防检测
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北 侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

GQQ120/2

本工程GQQ120/2.5七氟丙烷气体灭火装置有2组，GQQ70/2.5七氟丙烷气体灭火装置有1组，共计气体钢瓶3个。每一组均配有瓶头阀、单向阀、压力软管、管路、喷头、压力开关以及电子阀与配套火灾自动报警-气体灭火控制系统。

2. 柜式七氟丙烷气体灭火装置均设置在保护区内距离的墙两边的中间位置，天津消防检测的生产，保证每个柜式七氟丙烷灭火装置的喷头保护半径在7.5米以内。

3. 配套的火灾自动报警-气体灭火控制系统其火灾探测器采用（编码）感烟型和感温型（编码）。本系统包含气体灭火系统所需的全部联动设置。网络主机房一个防护分区，配电室一个防护分区，采取两级报警，烟感动作后，非气体防护区的声光报警器动作，温感动作后，相应的气体防护区的声光报警器动作。

消防主机发出故障报警，故障指示灯亮，打印机打印火灾探测器的故

1) 故障现象：消防主机发出故障报警，天津消防检测，故障指示灯亮，打印机打印火灾探测器的故障类型、时间、部位等信息。

2) 故障原因：探测器与底座脱落、接触不良；报警总线与底座接触不良；报警总线开路或接地性能不良造成短路；探测器本身损坏；探测器接口板故障。

3) 排除方法：查明对应原因后重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积；重新压接总线，使总线与底座接触良好；查出有故障的总线位置，予以更换；更换探测器；维修或更换接口板。

消防年度检测也就是我们常说的消防年检，天津消防检测的公司，是对建筑内的消防设施进行统一的检测，保证消防设施仍旧处于正常运行且无损的状态，防止出现故障无人维修导致严重后果的情况。消防检测并不是只为了一份报告，天津消防检测技术方案，其真正意义在于对建筑内的消防设施进行诊断，确保万无一失。

消防检测是对建筑内的消防设施进行整体的测试，目前消防检测分为两种形式，一种是消防年度检测，另一种是竣工验收前检测，

津意欣智能科技(图)-天津消防检测的生产-天津消防检测由天津津意欣智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津津意欣智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!