

DEIF伺服电机修理报警代码5201

产品名称	DEIF伺服电机修理报警代码5201
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

DEIF伺服电机修理报警代码5201DEIF伺服电机 所以应寻找速度环问题。十伺服电机维修转矩降低现象伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时，发现转矩会突然降低，这时因为电动机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。高速时，电动机温升变大，因此，正确使用伺服电机前一定要对电机的负载进行验算。十伺服电机维修误差现象当伺服轴运动超过允差范围时（KNDS100出厂标准设置PA400。3）轴承选用不当。4）轴承润滑不良或轴承清洗不净，润滑脂内有杂物。5）轴电流。使用方面：1）机组安装不当，如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。2）皮带轮拉动过紧。3）轴承维护不好，润滑脂不足或超过使用期，发干变质。伺服电机三相电流不平衡的原因是什么1）三相电压不平衡。2）电机内部某相支路焊接不良或接触不好。