

亳州真空泵 喷射真空泵 陕西屹达

产品名称	亳州真空泵 喷射真空泵 陕西屹达
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

产品详情

冷凝水的影响: 冷凝水在多级真空泵中具有无足轻重的位置, 为了包管冷凝水可以将蒸汽充沛冷凝, 真空泵排出压力中的水蒸汽分压有必要高于其所对应的饱满蒸汽压, 所以冷凝水的温度也要低于该压力下的饱满温度, 才干包管泵体的正常作业。别的, 冷凝器的冷凝功率也是十分要害的, 冷凝器的冷凝作用差, 会使蒸汽因来不及冷凝而直接进入下一级泵, 加大后级泵的负荷, 影响泵的抽气才能。为此, 冷凝水的进口温度, 流量及冷凝器的运用情况对泵的功能均有很大的影响。

真空泵冒烟和喷油1.冒烟, 如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象, 属于正常, 如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道: 冒烟说明泵的进气口外, 包括管道、阀门、容器有修理的情况。检漏以后处理了, 冒烟会结束。涡街流量计2.喷油, 说明进气口外有大量的漏点, 甚至是进气露大气。解决之道: 封住泵的进气口使泵运转, 如果不喷油的话, 说明有漏点; 排气阀片损坏, 检查排气阀片是否损坏, 更换坏的排气阀。

立式多级离心真空泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好, 影响日后真空泵的工作性能。接下来为大家解析一立式多级离心真空泵下常见的安装误区及有关的解决办法。一、立式多级离心真空泵进水管路上弯头多, 若是在进水管路上用的弯头多, 会添加有些水流阻力。而且弯头应在笔直方向转弯, 不允许在水平方向转弯, 避免集合空气。二、装置进水管路时, 水平段水平或向上翘。这样做会使进水管内集合空气, 下降水管和水真空泵的真空度, 使水真空泵吸水扬程下降, 出水量削减。正确的做法是: 其水平段应向水源方向稍有歪斜, 不该水平, 更不得向上翘起。