

西门子直流调速装置报警显示F60104（解决时间一天内可现场）

产品名称	西门子直流调速装置报警显示F60104（解决时间一天内可现场）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速装置维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子直流调速装置报警显示F60104（解决时间内可现场）；

西门子直流调速装置报F60104处理：

检查伺服电机轴上没有堵转，并重新机械。-伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象，如何处理， 伺服配线:a,使用动力电缆，编码器电缆，控制电缆，电缆有无破损;b.检查控制线附近是否存在源，是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近，发生这个的可能原因有： 印制电路板上S1设定不正确。 伺服单元过热。散热片上热动开关，在驱动器无硬件损坏或不良时，可通过改变切削条件或负载，排除。

再生放电单元过热。可能是Q1不良，当驱动器无硬件不良时，可通过改变加减速，减轻负荷，排除。

电源变压器过热。当变压器及温度检测开关正常时，可通过改变切削条件，减轻负荷，排除，或更换变压器。 电柜散热器的过热开关。OH为速度控制单元过热原因是电柜过热。若在室温下开关仍，则需要更换温度检测开关。(2)西门子伺服电机之FBAL。凌科自动化交流伺服在位置控制下，可以**三种控制信脉冲/方向，正/反脉冲，A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0)，请将No42改为3(脉冲/方向)。交流伺服的使用中，能否用伺服-ON作为控制电机脱机的，以便直接转动电机轴，。

西门子直流调速装置报警显示F60104（解决时间内可现场）；

6RA80直流调速开不了机维修，6RA80直流调速反方向不转维修，6RA80速度调不上去维修，起动空开跳维修，开机显示故障不能复位维修，6RA80维修，6RA80整机维修，6RA80烧保险维修，6RA80报励磁故障，速度稳维修，白屏维修，模块炸维修，主板坏维修，电源板烧维修，通讯板不能通讯维修，死机维修，面板黑屏维修，使能不开机维修，西门子6RA80报警F60031维修，西门子6RA80故障F60030维修，F60038,F60042,F60052,F60167,F60105,A31418,F60031，F60010维修。

上海恒税电气是一家自动化设备直流调速器维修公司，公司创立四年多，已与超过15000家渠道合作伙伴建立了紧密的合作关系，业务遍布各地，战果累累，已成为区域品牌，一系列负载试验设备,四通

八达的配件渠道,充足的库存配件,齐全的西门子等工控技术参数资料,精修西门子各种变频器、驱动模块,伺服电机,驱动电源,直流调速器,控制器器等自动化设备。