

# 攻丝机 荣森智能科技 立卧式攻丝机

产品名称	攻丝机 荣森智能科技 立卧式攻丝机
公司名称	高密市荣森美达木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道小庄社区568号营业房
联系电话	15265612807 15265612807

## 产品详情

### 攻丝机使用前的准备工作

开始操作攻丝机前，攻丝机，首先要检查主要锁紧螺栓是否坚固，电源开关及线路是否良好。按规定穿着劳保用品，非攻丝工禁止操作。操作前必须在规定加油部位注入润滑油、润滑脂等。待该机运转正常、灵活、可靠后方能操作。攻丝前，必须将所需攻丝的工件、工具等摆放整齐、顺手。调试攻丝机所攻丝的丝锥大小与深度符合要求的尺寸后再开始作业。防止滑牙和不够牙。操作时严禁戴手套，女员工长头发者，必须挽入工作帽内。对于较深的螺孔或盲孔，要分几次攻入、退出，立卧式攻丝机，便于排屑。小工件攻丝时，必须使用夹具固定，以确保攻丝质量与加工安全。攻丝时排出的铁屑铁沫等，应留有空位或槽穴以方便杂物排出，随时清理。每8-10个工件，丝攻上要加一次润滑油。经常自检工件牙纹质量。禁止“一攻到底”。

### 进口攻牙机扭力保护原理和运用

进口攻牙机的夹头具有扭力保护功能。夹头的外壳联接进口攻牙机主轴，中间的芯夹住丝锥。中间的芯和外壳是靠弹\*\*锁紧而联接的。

扭力调节方法：

1.扭力太大：进口攻牙机攻到底不会打滑会断丝锥，说明扭力太大，母牙攻丝机，进口攻牙机夹头扭力要调小。取出卡簧，逆时针扭松，M8以上可以放在夹具上扭紧，装上卡簧（很重要，不装，用一段时间会松，扭力又变小）。

2.扭力太小：进口攻牙机攻牙时主轴会转，但丝锥攻不下去，说明扭力太小，进口攻牙机夹头扭力要调大。取出卡簧，顺时针扭紧，M8以上可以放在夹具上扭紧，装上卡簧（很重要，不装，用一段时间会松

, 扭力又变小)

进口攻牙机设备的周围应当保持干净和干燥，禁止潮湿和脏乱环境，操作人员在使用的时候应当使用手套，避免直接接触。

进口攻牙机在使用的时候会经常对金属进行切割作业，工作台上势必会留下金属残料，外牙攻丝机，某些细小的残屑极有可能卡到进口攻牙机设备内部，导致进口攻牙机内部的零件发生卡壳现象，所以，操作人员在使用完进口攻牙机前后一定要勤劳打扫工作台，保持工作台的整洁。

### 自动攻丝机检查质量流程

- 1、夹紧电动攻丝机前必须观察所有基准点。
- 2、夹紧任意3个夹头帮助分析其他基准的情况。
- 3、如果自由状态检查不符合图纸要求，进行如下检查。
  - a)、零件或总成厚度大于 1.0mm，所有基准间隙均在 1.0mm之内。
  - b)、零件或总成厚度小于或等于 1.0mm，所有基准间隙均在 2.0mm之内。
- 4、在夹紧其它基准的前提下，有间隙的基准应能用一个手指的力使其贴合，同时其它基准不脱离。
- 5、电动攻丝机必须符合自由状态基准检查要求。

攻丝机-荣森智能科技-立卧式攻丝机由高密市荣森智能科技有限公司提供。高密市荣森智能科技有限公司为客户提供“弯曲砂光机,弯曲圆棒机,刨砂机,裁板锯,数控侧孔机,数控木车”等业务，公司拥有“荣森智能科技”等品牌，专注于机械加工等行业。，在山东省潍坊市高密市三真大道589号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：侯召利。同时本公司还是从事弯曲砂光机，圆棒弯曲砂光机，木工弯曲砂光机的厂家，欢迎来电咨询。