

佳电电机维修 河北水泥厂电机防爆改造

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 佳电电机维修 河北水泥厂电机防爆改造 |
| 公司名称 | 天津佳电电机成套设备技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层 |
| 联系电话 | 13836603892 13836603892 |

产品详情

接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离：380/660V电气间隙10mm，爬电距离为18mm。1140V电气间隙18mm，爬电距离为30mm。接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的，这种结构的弱点是橡胶圈的老化，弹性失效，使电缆和橡胶圈的配合不一致。对于双出线口的接线盒，不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上，金属封片的外径与进出线装置出线孔内径尺寸应相近，以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈，达到可靠密封。

防爆电机工作条件为：海拔不超过1000米，环境温度为-15至40度，适用于任何无防爆要求的场所。电机在温度较低的地方使用时，对启动的要求要多一点，如果不按要求启动电机，就会出现绝缘线开裂等一系列问题。

影响防爆电机启动的因素有：1. 热因素，如运动过程中温度较高的影响 2. 电气因素，如工作电压、工作过电压或大气浪涌引起的电应力的影响 3. 大气压力、周围气体的化学振动等环境因素是造成电机绝缘开裂的原因。

关于粉尘防爆电气设备的具体选用，河北水泥厂电机防爆改造，首先要根据粮食加工场地危险的实际分类进行合理选用。在场所的具体划分上，主要是根据粉尘环境的实际发生频率和持续时间，将危险场所合理划分为：10区和11区。10区是指在正常加工、生产、清洗

或加工操作过程中可能出现或已经混合的粉尘云、粉尘层和混合空气，并达到浓度范围的区域；区11是不分成区10，在异常的情况下，可以有灰尘和空气这个地方内混合，使其达到的区域的地方浓度范围。其次，应根据粉尘危险场所的具体类型，合理选择温度组别。对于粮食加工和生产，所有粉末都是粉尘。在选择粉尘性电气设备产品时，应选择防尘外壳型粉尘性电气设备产品，温度组别选择T11-T12（即11区），以更好地发挥粉尘防爆电气设备的粉尘防爆作用，保持食品生产加工的运行状态。

佳电电机维修-河北水泥厂电机防爆改造由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！