

缝纫机零部件 工业缝纫机零部件 亨达机械

产品名称	缝纫机零部件 工业缝纫机零部件 亨达机械
公司名称	吴江市亨达机械配件有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省吴江市横扇镇苑坪西路
联系电话	15190599659

产品详情

联轴器可防止传动轴系过载

随着工业和科学技术的发展，机械在现代工业中的应用不断扩大，联轴器种类不断增加，其性能的要求也愈来愈高。为了提高机械装置的效能和可靠性，保证机械的零部件，尤其是联轴器具有高质量是十分重要的。

联轴器是机械产品中一种常用的部件，用来连接两轴或轴和回转件，并在传递运动和动力过程中，一同回转而不脱开也不改变转动方向和扭矩大小。有些联轴器还有补偿两轴相对位移和缓冲减振等功能。此外，有些联轴器还可兼作防止传动轴系过载的安全装置。

联轴器根据性能分类可以分为哪几类？

【联轴器分类】

高转速联轴器、万向联轴器、耐高温联轴器、耐低温联轴器、微型联轴器、高吸震联轴器、高弹性联轴器、大扭矩联轴器、防爆联轴器、零背隙联轴器、磁性化工联轴器、刚性联轴器、液力缓冲联轴器、防腐联轴器、精密型联轴器。

联轴器的拆装注意事项

1.拆下联轴器时，不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒，且应打联轴器轮毂处而不能打联轴器外缘，因为此处极易被打坏。理想的办法是用撬子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说，因其配合过盈量很小，故联轴器很容易拿下来。对较大型的水泵，缝纫机零部件，联轴器与轴配合有较大的过盈，所以拆卸时必须

对联轴器进行加热。

2.装配联轴器时，要注意键的序号(对具有两个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时，工业缝纫机零部件，必须注意击打的部位。例如，敲打轴孔处端面时，容易引起轴孔缩小，缝纫机零部件供应商，以致轴穿不过去；敲打对轮外缘处，则易破坏端面的平直度，在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器，缝纫机零部件哪家好，则应加热后再装。

挠性联轴器，把分别连接在原动轴、被动轴上的小齿轮的外齿齿部的节圆附近的齿形作成在齿宽中部、沿轴向、以容许倾斜角、在靠近齿宽端接触的齿面，用使齿隙变小的指数函数曲线将小齿轮的外齿齿部形成凸状，通过使齿隙变小，能抑制高速旋转时的旋转振动与扭转振动，通过作成具有指数函数曲线的齿面凸面，使接触点随着变位向齿宽端移动、曲率半径随着靠近齿宽端变大，具有即使倾斜时使接触齿数减少，也能获得抑制接触应力增大，传递比以往更大动力的效果。

缝纫机零部件-工业缝纫机零部件-亨达机械(推荐商家)由吴江市亨达机械配件有限责任公司提供。吴江市亨达机械配件有限责任公司是从事“工业缝纫机零配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。