

本溪科华精密空调授权经销商

产品名称	本溪科华精密空调授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

1.氟量过多。现象为室外机电扇长时间作业，高压不在15-18bar之间不坚定，而是靠近24bar（24bar为高压报警点），将双头压力表带在室外机针阀处放氟，若在室外不方便，可在室内机储液罐三通阀处进行放氟