

螺杆式空压机设备 东阳螺杆空压机 永康万环空压机销售

产品名称	螺杆式空压机设备 东阳螺杆空压机 永康万环空压机销售
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

产品详情

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：

观察永磁变频空压机机身油池的油面和注油器中的润滑油是否低于刻度线如低时应及时加足（用油尺的须停车检查）；

用手感触检查机身曲轴箱十字导轨处吸排气伐盖等处温度是否正常；

注意永磁变频空压机电机的温升、轴承温度和电压表、电流表指示情况是否正常，电流不得超过电动机额定电流，若超过时，东阳螺杆空压机，要找原因或停车检查；

额定电流，若超过时，要找原因或停机检查。

经常检查电机内有无杂物甚至导电物体，线圈有否被损坏，定子、转子有否摩擦，否则电动机启动后会使用电机烧坏；

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的公司，变频式螺杆空压机，主营产品【空压机】，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：螺杆空压机机头卡死的原因和解决方法

该间隙变化在轴承寿命期限内是正常的、允许的，而由此产生的空压机产气量衰减及传动电机负荷增加也是正常的、允许的。但是，螺杆空压机维修，当螺杆空压机配件轴承磨损及主机配合间隙超过允许的极

后，就可能发生严重后果。比如：有1个毫米厚这么一块铁屑进去，也可能就会卡死。首先，主机内部螺杆与前后端面之间、螺杆与主机壳体之间会发生磨擦，电机负荷急剧增加，螺杆式空压机设备，严重的后果就是螺杆抱死甚至因螺杆端面与总成端面摩擦*结使主机(机头)报废(如果电机保护反应不灵敏或失效则可能导致电机损毁)。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享空压机活塞卡死

原因与分析：

- 1、润滑油质量低劣，或注油器供油中断，活塞在气缸中产生干摩擦，导致阻力加大而卡住、咬住；
- 2、冷却水供给不足，气缸过热后突然给水，引起气缸急剧收缩将活塞咬住；
- 3、气缸与活塞装配间隙过小，或缸内掉入金属片及其他坚硬物，活塞运行受阻。

处理措施：选择合理牌号的空压机油；经常检查注油器的工作状况，保证机器在运行中气缸不缺油。保证冷却水供应量，如因缺水引起气缸过热，应立即停机，待自然冷却后再加注冷却水。

装配和在检修时认真检查气缸与活塞的间隙，确保其符合标准规定。纺织气缸内掉入异物，一旦发现及时处理。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供服务！

螺杆式空压机设备-东阳螺杆空压机-永康万环空压机销售由永康市万环贸易有限公司提供。永康市万环贸易有限公司是一家从事“空压机,电动叉车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万环”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万环贸易在堆垛搬运机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事节能空压机，节能螺杆空压机，空压机变频节能的厂家，欢迎来电咨询。

