

精密数控龙门铣加工 融大机械公司 惠州精密数控龙门铣

产品名称	精密数控龙门铣加工 融大机械公司 惠州精密数控龙门铣
公司名称	东莞市融大机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路2号
联系电话	18922514188 18922514188

产品详情

数控龙门铣床、数控龙门加工中心、龙门光机的细节品质：

1、线规

XY/Z轴均采用台湾原装55滚柱滚动直线线规，较其他同类设备（配滚珠线规）承载能力强1.5倍。

2、整体铸造 阶梯导轨

横梁立柱采用高强度优质铸铁整体铸造，导轨采用阶梯状分布，机床整体刚性强，精度保持性好。

3、凸轮机械手刀库

采用凸轮机械手刀库，换刀速度快，刀对刀交换时间短，减少加工辅助时间，提高加工效率。

龙门数控铣床加工零件是按事先编制的程序自动进行的，精密数控龙门铣加工报价，操作者通常除了操作面板、装卸工件、关键工序的中间测量以及观察机床的运行外，不需要进行繁重的重复性手工操作，劳动强度与紧张程度大为减轻。而生产型龙门数控铣床一般都具有较好的安全防护以及自动排屑、自动冷却、自动润滑等装置操作者劳动条件也得到相应改善。

数控设备是机械设备发展的趋势，具有省时、省力、精度高、速度快等特点。现在市场上很多普通常规设备都改装成数控，是因为现在人力成本高，工人工资高，惠州精密数控龙门铣，更重要的是现在要求加工的产品都是批量化。以前提到数控机床，人们都觉得高深莫测，我公司现在推出中gao端数控机床和普通机床价格相当，做用户买得起的好机床。

国产机床质量不好的原因

研发投入少，设计不合理。国内机床广泛山寨国外机床，这并不是说我们不会自我创新，而是想急于求成，弯道超车。然而，由于存在一定的技术积累，精密数控龙门铣加工中心，短时间难以超越，不要说达到国外机床的8成水平，很多连五成都达不到，甚至和国外机床买一样的光机来装配成整机，质量照样差距不小。研发投入少的缘由是因为国产机床竞争力差，盈利能力低而造成的循环，并不是质量差的根本原因。

精密数控龙门铣加工报价-融大机械公司-惠州精密数控龙门铣由东莞市融大机械科技有限公司提供。东莞市融大机械科技有限公司为客户提供“焊接设备,自动化设备,智能提升机,环保设备”等业务，公司拥有“融大”等品牌，专注于铣床等行业。，在广东省东莞市道滘镇南阁西路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余先生。