

无油中压空压机公司 荣景盛 襄阳光彩无油中压空压机

产品名称	无油中压空压机公司 荣景盛 襄阳光彩无油中压空压机
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

标题

螺杆压缩机的入口空气过滤器洁净时，只能过滤掉98%的杂质，剩余2%粉尘的空气进入压缩机中。在运行过程中，空气中不可避免会有粉尘，水雾、酸雾、油雾等吸入，如果空气中的尘埃及杂质很多，不及时清理入口过滤器，水雾与粉尘相结合，中压无油螺杆空压机，将堵塞轮齿，襄阳光彩无油中压空压机，影响传动效果。酸雾吸入机体，会腐蚀零部件。此机型为喷油螺杆式空压机，空气中的粉尘与润滑油接触，污染润滑油，无油中压空压机公司，造成润滑油质量下降，影响轴承的润滑，从而影响整个传动系统。定期检查压缩机有无跑、冒、滴、漏现象。定期检查自动冷凝排放阀是否通畅，无油中压空压机批发，排液量是否正常，以保证出口气中分离出的水能及时地排走。

标题

襄阳空压机维修快速降温的小妙招：襄阳螺杆空压机在使用过程中难免会出现问题，在维修的时候时常需要降温技术，下面就为大家介绍空压机维修的降温技术，这样在遇到需

要降温的场合大家就可以用到了。1、机油过滤堵器塞的时候，实油无法通过扇热器冷却。2、温控阀的使用。空压机开机时油温度很低，温控阀闭合油就无法通过扇热器冷却。空压机温度不能长期低于75度以下，低于了会有很多冷凝水，水多了自动排水阀，冷凝水会和油混到一起排不急；当空压机温度到80度以上时温控阀就会自动打开油就通过扇热器冷却。温度下降。更换温控阀。

第二种情况是由于空压机的工作是在高温的密封的环境中运行的，这样就会容易产生一些比较小的气体，这些比较小的气体也会进入到空压机配件油里面去的，由此也造成了油变黑了。为了防止空压机油发生变黑的情况，我们要及时的采取预防的措施。一个是对还没有使用的空压机油进行密封处理，不让它暴露在空气当中，这样也就不会有很多的微粒和灰尘等的物质进入到空压机油里面去了，另外，在选购空压机油的时候，要选择正规厂家的产品，因为这样的产品才能保证质量，如果选择的是劣质的产品的话，那么也是比较容易发生变黑的情况的。第三，大家在存储空压机油的时候，还需要注意环境温度的影响。

无油中压空压机公司-荣景盛-襄阳光彩无油中压空压机由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。襄阳荣景盛机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！