

# 防爆潜水泵 长治潜水泵 山西靳之源浩

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防爆潜水泵 长治潜水泵 山西靳之源浩            |
| 公司名称 | 山西靳之源浩机电设备有限公司                |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区 |
| 联系电话 | 13834662760 13834662760       |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

### 造成潜水泵离心泵无法转动的原因

离心泵是用来输送液体的设备，它的运作通过离心运动进行，在平时使用中，有一些突发情况有可能致使设备出现无法转动的情况，那么出现这种情况的原因是什么？

- 1、轴承被损坏，使其出现卡死及一启动水泵控制柜就出现跳闸的现象；
- 2、电动机定子绕组烧坏。一般引起电机烧毁除电机本身原因引起烧坏外，还因电机进水或过载引起绕组烧坏；
- 3、污物堵住泵体叶轮卡住；
- 4、电源断电，长治潜水泵，开关保险丝熔断或三相保护开关跳闸等；
- 5、供电电缆的芯线断裂；
- 6、输送的液体具有腐蚀性，而普通铸铁的离心泵很容易被腐蚀掉，叶轮螺母被腐蚀之后松脱，导致叶轮与泵体接触所以导致转不动。

以上简单介绍了导致离心泵出现无法转动的原因，防爆潜水泵，在平时的使用中要多加注意，规范操作，并且定期维护保养，使设备更加长久地运行。

管道离心泵吸水管浸入水的深度不够。先测量离心泵吸水管口浸入水的深度，如果浸入过浅，则采取降低水泵的安装高度或增加离心泵吸水管的长度等措施，保证水泵吸水口浸入水面以下的深度不于0.5米

管道离心泵进水口或叶轮流道堵塞。先停车检查出具体的堵塞部位，然后再清除堵塞物，根据堵塞物的种类（泥沙、杂物等）可分别采取洗井（建议用空气压缩机或其他机具）、设置拦污栅等措施来改善进水质量，预防堵塞现象再次发生。

### 化工离心泵与其它离心泵特性要求区别

#### 能输送临界状态的液体

临界状态的液体，当温度升高或压力降低时，潜水泵型号，往往会汽化。化工泵有时输送临界状态的液体，一旦液体在泵内汽化，则易于产生气蚀破坏，这就要求泵具有较高的抗气蚀性能。同时，液体的汽化，可能引起泵内动静部分的摩擦胶合，这就要求有关间隙取大一些。为了避免由于液体的汽化使机械密封、填料密封、迷宫密封等因干摩擦而破坏，这类化工泵必须有将泵内发生的气体充分排除的结构。

防爆潜水泵-长治潜水泵-山西靳之源浩(查看)由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司是一家从事“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使靳之源浩机电设备有限公司在离心水泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！