

# 宜宾房屋质量鉴定单位 谦诚鉴定

产品名称	宜宾房屋质量鉴定单位 谦诚鉴定
公司名称	四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区五福桥东路229号31栋13楼11号
联系电话	13438898991

## 产品详情

### 房屋安全检测鉴定

生土结构构件有下列现象之一者，应评定为危险点：

- 1.墙因偏心受压产生水平裂缝，缝宽大于1mm；
- 2.墙产生倾斜，宜宾房屋质量鉴定单位，其倾斜率大于0.5%，房屋质量鉴定单位，或相邻墙体连接处断裂成通缝；
- 3.墙出现挠曲鼓闪；
- 4.生土房屋开间未设横墙；
- 5.单层生土房屋的檐口高度大于2.5m，开间大于3.3m；窑洞净跨大于2.5m；
- 6.生土墙高厚比：大于12，且墙体自由长度大于6m。

### 房屋质量问题如何追究责任（下）

住宅出现房屋质量问题，不仅仅威胁着住户的安全，同时也表明工程质量的不合格。因此了解相关的房屋质量鉴定标准的一些法律法规，在遇到此类问题时，房屋质量鉴定单位，就能及时的为自己进行维权，房屋质量鉴定单位，保障自身的权利不受外界的伤害，是非常重要的。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司从事四川房屋安全鉴定，成都房屋鉴定以及成都房屋鉴定机构，欢迎来电咨询我们！

还不知道房屋裂缝鉴定标准？

如果整个墙面有无数的无规则裂缝或有规则的斜线裂缝可以判断质量有问题了，一般裂缝继续增大的稳定性是两年，斜线裂缝属于墙体受力不均匀所致。至于屋裂缝宽度最大限度应是1毫米。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司从事四川房屋安全鉴定，公司技术力量、结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

宜宾房屋质量鉴定单位-谦诚鉴定(推荐商家)由四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司提供。四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司是四川成都,建筑项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在谦诚鉴定领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创谦诚鉴定更加美好的未来。