

厨房排烟 万誉安装食堂排烟管道 厨房排烟厂家

产品名称	厨房排烟 万誉安装食堂排烟管道 厨房排烟厂家
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

通风管道出现的排烟不正常状况的原因有哪些？

1.主排气管的通风面积不够。

根据工程经验，主管道风速不能超过 15m/s，否则在运行一段时间后很容易使排烟系统通畅。在油烟净化器的运行实践中，大部分情况是由于排气管通风面积不足所致，管道内气体流量在 15m/s 以上。

2.管道的横截面面积变小

由于需要通过建筑横梁，管道的通风截面面积变小，截面上的阻力增大，导致气流不顺畅。

3.使用排水管后集料的积聚

当排烟管通过建筑物横梁或避开其他设备管道时，排烟管的某一部分将低于排烟管的整体水平。使用一段时间后，由于油水混合物将积聚在排气管的下部，排烟将受到直接影响。

4.低排烟不平坦

不同楼层的厨房烟气通过同一主管道排出，厨房出口附近的厨房排烟效果较好，但下楼厨房的排烟不顺畅。

5.建议安装排烟风扇

对于大排烟的厨房，厨房排烟净化，还建议安装排烟风扇。有三种排烟风扇：轴流风扇、空气底盘和离心风扇。

风管安装为什么要采用预制加工技术？

不受施工场地的局限

工厂化预制将大量材料原材料加工任务搬离了施工现场，可以减少加工场地对现场的占用及依赖。

缩短现场施工工期

工厂化预制将部分施工任务搬离了施工现场，在现场机电工作面还没有的时候预制即可提前开始，厨房排烟，并且大幅度提高构件制造的生产效率。

减少材料损耗

在预制加工中心，风管集中加工，自始至终由一个作业组负责下料，做到“量体取材”，避免了现场材料乱截、大材小用等现象。

风管预制加工安装流程的实例展示

结合预制工作需求，厨房排烟厂家，确定预制件类型，确定预制标准。

风管出现腐蚀现象，其具体的表面，一般来讲主要有以下这些，为：

表现一：风管表面出现一些缺陷问题，安装厨房排烟，比如擦毛、杂物等。

表面二：在焊缝表面，其颜色是呈黑色的，或者是有黄斑或花斑。

表面三：风管的局部出现锈蚀。

这三种情况，其腐蚀程度是越来越严重，一旦出现该问题的话，则会降低其抗腐蚀能力，缩短其使用寿命。对于通风系统来讲，则会降低其严密性，所以它的危害是不容小觑的。

风管出现腐蚀，其主要原因，一般有以下这些，为：

(1)风管所使用的板材，其下料或加工方式方法不当。

(2)风管在加工制造过程中，就出现了腐蚀现象，但并没有及时进行处理。

(3)风管的焊接方法没有选择正确，也就是焊接方法不当。

(4)风管焊接好以后，没有及时进行清洁和清理，就进行后续处理了。

厨房排烟-万誉安装食堂排烟管道-厨房排烟厂家由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万誉环保一直以客户为中心、为客户创

造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务
欢迎垂询，联系人：曾经理。