

韶关环氧自流平 卓诚地坪科技有限公司 环氧自流平修补

产品名称	韶关环氧自流平 卓诚地坪科技有限公司 环氧自流平修补
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

环氧地坪漆表面为什么会暗淡无光？

- 1、因为贪图便宜，环氧自流平修补，选择了环氧地坪漆价格相对较低却质量有问题的材料，导致施工后的环氧地坪达不到预期的效果。
- 2、环氧地坪漆材料使用时没有按照厂家的要求加入了过量的稀释剂，或者选择的稀释剂不配套，防腐环氧自流平，沸点低，挥发过快了。
- 3、在上一道涂层未完全干透就进行面漆的施工，导致环氧地坪漆黯淡无光。
- 4、基层地面没有使用地坪研磨机打磨平整，地面粗糙，导致环氧地坪漆施工后也不平整，光线折射导致涂膜表面光泽度不够。

温度对聚氨酯地坪漆施工的影响：

聚氨酯地坪漆施工环境的温度我们是无法控制的，常看到规定说，聚氨酯地坪漆不能在过低或过高的温度下施工：

温度过低：许多双组分的涂料在温度低于5度的环境中很难进行固化反应，或者反应很慢，从而导致成膜的时间大幅延长，或者导致无法成膜。无法固化就无法施工第2道工序，无法固化，就说明地坪无法完工。例如，韶关环氧自流平，涂膜干得很慢，灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能，使其硬度降低、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的使用寿命。

环氧树脂地坪漆场地施工对温度的要求：

- (1) 温度过高。会导致涂料的稠度增加、干结报废，严重的话还会出现爆聚现象。一般我们都采用少量

多次的方法配漆，或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。

(2) 温度过低。许多双组分的涂料在温度低于5°C的环境中很难进行固化反应，环氧自流平工程，或者反应很慢，严重的更会影响其的固化性能，例如，涂膜干得很慢，灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差；固化太慢还会影响涂膜的性能，使其硬度降低、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的使用寿命。

韶关环氧自流平-卓诚地坪科技有限公司-

环氧自流平修补由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司是广东 东莞,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓诚地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓诚地坪更加美好的未来。