

埃斯普 聚乙烯防腐一体带 燃气管道防腐耐磨冷缠带 Z10921

产品名称	埃斯普 聚乙烯防腐一体带 燃气管道防腐耐磨冷缠带 Z10921
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃斯普 性能:管道防水防腐 产地:南京
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

聚乙烯防腐胶带气泡产生的原因，怎么避免？

聚乙烯防腐胶带一般是包裹在管道外壁，以增强管道的防腐的作用。随着时间的推移，产品表面会出现气泡。为什么会出现气泡，该怎么注意呢？

- 1.聚乙烯防腐胶带缠绕在管道上时有间隙、与底漆没有真实结合。遇到这种现象时，要注意胶带绕时要尽量拉紧，张力要尽量保持一致，不要忽紧忽松。窄胶带缠绕时不需要很大的拉力，而宽胶带缠绕时应适当增加拉力。
- 2.除锈不完全或风沙较大的天气，管道表面有异物。
- 3.当天气炎热或阳光充足时，会产生气泡。但胶带本身具有一定的弹性和自我修复能力，这些气泡可以自行消失。如果气泡像褶皱一样产生，则应根除并修复。
- 4.底漆刷好后，胶带没有及时缠绕，隔天缠绕是不可以的。

了解了聚乙烯防腐胶带产生气泡的原因，在以后的施工中加以注意。