

无纺布开花机 浙江开花机 华欧机械设备有限公司

产品名称	无纺布开花机 浙江开花机 华欧机械设备有限公司
公司名称	高密市华欧机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇驻地立交桥北东100米
联系电话	18663671195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市华欧机械设备有限公司

开松机操作时的安全注意事项

对于开松机的生产也比较熟悉，对于安全操作事项也同样，今天跟大家来共同学习一下有关开松机操作时的安全注意事项。

首先，操作人员在操作这种开松机的时候所需要注意到的一个方面，那就是风机的开启，在开启风机的时候需要在设备开启之前，在关闭的时候需要在设备关闭之后，这样才能有效的防止风机的堵塞。

其次，操作人员还需要定期的巡查风机和转笼的运行情况，并且能够按照相应的规定把清洁工作做好，这样才能有效的防止设备发生堵塞的情况。

无纺布开松机机架设计的步骤

无纺布开松机机架的结构型式和排列分段，在总体布局中已经确定了。以此为基础，机架部件的设计一般按以下顺序进行。

- 1、根据总体布局的安排，考虑本身联结的需要以及有关部件安装的需要，初步确定机架零件的形状、尺寸和布置它们的安装面。
- 2、验算主要零件的强刚度，后确定构件的形状尺寸。
- 3、确定零件的精度，也就是给出零件的尺寸公差、形状位置公差等技术要求。
- 4、与其他有关部件进行核对，对各相互关系是否均匀得当要安排进行复核。
- 5、复原本部件装配图。

影响开松机开松效果的原因

作为的开松机厂家，从事开松机生产很多年，对于开松机的效果也是大家比较关心的，组委的开松机厂家，今天跟大家来共同学习一下有关开松机开松效果的原因。

- 1.喂入罗拉与刺辊间针齿间的隔距：此隔距要根据所开松机的纤维的长度来确定，若所纺纤维的长度长，那么隔距可大一点；若所纺纤维的长度短，那么隔距应该小点，浙江开花机，具体隔距的大小应该根据纤维的长度和生产经验来进行控制。
- 2.刺辊的速度：在生产中，开花机视频，若刺辊的速度很快时，喂入原料单位长度上受到开松的次数增加，开松的作用力也相应的增大，因而开松作用增强。但随着刺辊的速度的增加，纤维容易在刺辊高速的旋转中被扯断。因此，在开松的过程中，特别是在纤维块较大，开松阻力较大时，刺辊的速度不宜过大。
- 3.风机的速度：风机的速度应确当选择。如果太快，纤维块还没来得及被开松就被风机吸走；如果太慢，纤维不能及时地被转移，无纺布开花机，容易被搓揉成纤维块。
- 4.刺辊针布的状态：开松机针布要非常的锋利，这样才能很好的穿刺纤维，进入到纤维进行开松，开花机价格，针齿要光洁，针面要平整耐磨，防止纤维钩挂、纠缠在针尖，不能进行很好的转移。

无纺布开花机-浙江开花机-华欧机械设备有限公司(查看)由高密市华欧机械设备有限公司提供。高密市华欧机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事清弹机，双辊清弹机，自动清弹机的厂家，欢迎来电咨询。