

河源美敦力V03气动钻维修供应询问「多图」

产品名称	河源美敦力V03气动钻维修供应询问「多图」
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

美敦力耳鼻喉动力系统是目前的耳鼻喉诊疗仪器之一，其独有的负压吸引系统，迅速排出切削下来的组织，相对传统的激光，微波，该系统直接作用于病灶组织，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，具有微创无痛，率高，费用低，操作精细，创伤，手术时间短，患者痛苦轻的优点。

美敦力动力系统主要型号:XPS3000，XPS2000，Mirco等，以上动力系统常配用的手柄型号有：18-96200、18-97200直手柄、33-27750。接下来我们以XPS3000为例讲解。

美敦力XPS3000动力是常用于五官科的手术，常用的动力功能是刨削功能。常用于耳科、鼻科手术。美敦力XPS3000系统由一个电源控制台、脚控开关、连接电缆和相应的手持部件组成，驱动各种钻头、刀片、钻、锉和套管。

广州汇益设备维修有限公司是一家的设备终端维修售后服务商。维修业务有：美敦力IPC动力系统维修、美敦力xps3000动力系统维修、美敦力气动系统维修、美敦力开颅钻骨钻维修、美敦力EM100A动力钻维修。以成熟维修服务技术，丰富的维修零配件库存，高质的服务，有效的保修保养制度。快速响应你的需求，为您的设备保驾护航、提高设备使用率，提高设备经济效益。致力成为您强有力的后盾。

广州汇益-美敦力IPC动力系统维修，美敦力开颅钻骨钻维修美敦力动力系统维修

美敦力IPC耳鼻喉综合动力系统 美敦力IPC综合动力系统主要是同IPC动力系统主机、脚踏开关、M4电动吸切器18-98200T（标配手柄），美敦力高速耳钻Visao 333400，同时也可以兼容XPS3000动力系统中常用的MII手柄18-97200，MIII手柄18-97201.也可选配超微型的skeeter钻。

广州汇益-美敦力IPC动力系统维修，美敦力高速锣摆锯维修美敦力IPC主机报错维修

美敦力Medtronic XPS3000动力系统

维修案例分析：

故障：接上电源，踏下脚踏，显示报：EOD32的代码，电机异常发热。

检测：换另一手柄工作，没有出现报错。确定是手柄问题。拆开手柄外鞘，手柄马达进水生锈。轴承定子生锈卡死。电机线圈绝缘性变小，当手柄工作时，就会发热。

广州汇益-美敦力xps3000动力系统维修，美敦力鼻钻维修美敦力 AT10接头维修

维修项目：动力系统主机、线缆、脚踏

维修；刨削手柄、动力手柄维修；骨钻、耳钻、接头等。动力系统维修案例分享

美敦力XPS3000动力系统维修故障现象：1、XPS3000动力系统主机开机后，速度栏无法显示

2、XPS3000耳鼻喉钻手柄电机进水，短路，美敦力V03气动钻维修供应，导致无法转动

广州汇益设备维修有限公司是一家的设备终端维修售后服务商。维修业务有：美敦力IPC动力系统维修、美敦力xps3000动力系统维修、美敦力气动系统维修、美敦力开颅钻骨钻维修、美敦力EM100A动力钻维修。以成熟维修服务技术，丰富的维修零配件库存，高质的服务，有效的保修保养制度。快速响应你的需求，为您的设备保驾护航、提高设备使用率，提高设备经济效益。致力成为您强有力的后盾。

广州汇益--美敦力EM100A动力钻维修

气动系统，各种气动元件通常都有其耐久性指标，通过此指标可大致估算出其正常使用条件下的寿命。但是一台气动设备如不进行预防性维护保养，就会过早损坏或频繁发生故障，使设备寿命大大降低。为此企业应制定气动系统及装置的维护保养管理规范，通常要参照气动设备和元件制造商提供的说明书和其他数据编制气动系统维护保养检修表并由专人负责。

广州汇益--美敦力气动系统维修

日常(经常性)维护是每日必须进行的维护工作，主要任务是冷凝水排放、检查润滑油和压缩空气供气及净化处理系统的管理。冷凝水是造成系统失效的一大因素，冷凝水的排放涉及到整个气动系统，从空压机、后冷却器、储气罐、主管过滤器、干燥机、主气管路、自动排水器到设备进气端过滤器。在湿度较大的季节如梅雨季节，每天气动设备运转前及作业结束后，都应将以上环节的冷凝水排放掉。在这方面，自动排水装置可大大简化维护保养工作。

河源美敦力V03气动钻维修供应询问报价「多图」由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的医疗设备等行业积累了大批忠诚的客户。广州汇益带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！