

三元乙丙胶切胶机 控联机械 切胶机

产品名称	三元乙丙胶切胶机 控联机械 切胶机
公司名称	邢台市控联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028872532 15028872532

产品详情

裁剪机切胶机

轮胎橡胶磨粉机利用特殊工艺，可以制成性能良好的改性沥青、功能助剂、再生胶、翻新胎等产品。用废旧轮胎处理设备制造再生橡胶或制造胶粉与生产再生胶相比，加工过程简单，不存在废水、废气污染问题，且性能优越，可广泛用于各类橡胶制品、建筑、公路、铁路、机场、运动场、装饰材料及塑料改性等方面，切胶机，是集环保和资源再利用为一体的很有前途的回收利用方式。

再生胶设备的使用越来越广泛，在市场上受到了新老客户的肯定和青睐，它的使用不仅可以二次利用、节约资源，还能减少对环境的污染。

闸刀切胶机

任县港湾机械厂位于河北省邢台市东郊-邢湾镇付东工业区内，厂区南部僻临邢台-德州省级公路，交通十分便利。我厂技术力量雄厚、加工设备齐全，检测手段完备。主要产品有：系列金属带锯床，多功能工具磨床，三元乙丙胶切胶机，梳齿开榫机/接木机。产品以精湛的工艺，可靠的性能受到用户的普遍赞誉。金川的“产品一条龙”生产方式，混炼胶切胶机，为产品质量的稳定提高，奠定了良好的基础。

切胶机常见故障及处理方法有：接头、阀门漏油原因：加压过高，密封不良。处理方法：调整油压，更换密封圈。刀架断裂原因：刀架有铸造缺陷或材质不良；刀架固定螺栓松动。处理方法：更换刀架；更换刀架固定螺栓。油泵发热原因：油中有污物；吸油管泄露；吸油过滤网堵塞。处理方法：清洗后更换新油；更换吸油管；清洗或更换过滤网。油压偏低原因：溢流阀调压偏低；吸油管泄露或堵塞；皮碗、

密封圈老化，损坏或安装不当。处理方法：重新调整；更换或清洗吸油管；更换或检查调整。

更多

三元乙丙胶切胶机-控联机械-切胶机由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造有限公司位于河北省邢台市任县邢家湾镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前控联机械在机械加工中享有良好的声誉。控联机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。控联机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。