

# 广州汇益 丽江施乐辉二代动力系统售后

产品名称	广州汇益 丽江施乐辉二代动力系统售后
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

## 产品详情

广州汇益-维修施乐辉刨削手柄72200616手柄，dyonics

72200616手柄维修，施乐辉72200617手柄维修，施乐辉power EP-1动力手柄7205971维修，施乐辉7205357手柄维修，施乐辉7205354手柄维修，施乐辉7205355手柄维修。施乐辉

7205785多功能钻维修，施乐辉动力手柄线缆维修。施乐辉脚踏开关。广州汇益，施乐辉dyonics

EP-1，Power II动力系统手柄维修，维修施乐辉戴安利power Ep-1手术动力系统，dyonics Power II动力系统维修，施乐辉72200783动力系统，维修施乐辉一代动力系统，二代动力系统。提供其相应配件。广州汇益

广州汇益-施乐辉72200616关节刨削手柄维修，该手柄具有三个手动开关，分别是摆转，正转，反转，手柄转速可高达12000转每分钟，带吸引手管，手柄在使用的保养是非常关键的。手柄在开放式的，因此禁止将手柄浸泡在清洗血渍的酶剂中，自来水，消毒剂等任何液体当中。

广州汇益-施乐辉戴安利手柄7205971刨削手柄维修

，手柄常见故障：手柄线缆短路，老化，接头针断，护套破损，线缆破洞等

，手柄无法转动，马达卡死，马达减速箱破损等 转速 失效，转向失灵。

Smith&nephew施乐辉VERSAJET II清创水刀系统主机维修【广州汇益】

Smith&nephew施乐辉VERSAJET II清创水刀故障:手术后，无法从控制台上取下手柄泵芯筒；故障原因:由泵腔内的静摩擦所致故障排除夹紧生理盐水管，从生理盐水袋里拔出流入管打来弹簧节流夹用脚控制踏板运行系统，直至生理盐水管内无盐水，空气进入主机系统?待手柄刀头无水流喷射，停止运行系统。试图卸下手柄泵芯筒；

维修施乐辉刨削手柄72200616手柄，dyonics 72200616手柄维修，施乐辉72200617手柄维修，施乐辉power E P-1动力手柄7205971维修，施乐辉7205357手柄维修，施乐辉7205354手柄维修，施乐辉二代动力系统检测，施乐辉7205355手柄维修。施乐辉7205785多功能钻维修，施乐辉动力手柄线缆维修。施乐辉脚踏开关。

广州汇益医疗-施乐辉dyonics EP-1动力系统维修，一代动力系统，主要是由主机，脚踏开关，关节镜刨削手柄，各种规格刨刀组成的，主机故障一般多为故障1，无法开关，常规电源板故障，2，手柄短路引起主板烧坏，无法驱动手柄，3、常规主机损坏。

广州汇益-

维修各种品牌动力系统，超声刀，超声乳化仪，超声气压弹道碎石，超声吸引刀，内窥镜，软镜，硬镜，摄像系统，摄像头，摄像主机，冷光源，汽腹机，膨宫泵，高频电刀等等

广州汇益(多图)-丽江施乐辉二代动力系统售后由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司为客户提供“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”等业务，公司拥有“美敦力,史赛克,施乐辉,林弗泰克,史托斯,蛇牌”等品牌，专注于医疗设备等行业。，在广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄兰明。