

热模锻压力机 高密高锻机械 压力机

产品名称	热模锻压力机 高密高锻机械 压力机
公司名称	山东高密高锻机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号
联系电话	17362069111 17362069111

产品详情

使用锻压机床前的准备工作

锻压机床的使用者一定要具有设备操作证方可操作机床，并且使用前也要做一些准备工作。具体的准备工作有以下几点：

1、仔细阅读交班记录，了解上一班工作情况。

2、检查设备及工作场地是否清扫、擦试干净；设备床身、工作台面、导轨以及其它主要滑动面上不得有障碍物、杂质和新的拉、研、碰伤。如有上述情况必须清除，并擦试干净设备；出现新的拉、研、碰伤应请设备员或班组长一起查看，并作好记录。

3、检查各操作机构的手柄、阀、杆、以及各主要零、部件（滑块、锤头、刀架等）应放在说明书规定的非工作位置上。

使用锻压机床前的准备工作

锻压机床的使用者一定要具有设备操作证方可操作机床，并且使用前也要做一些准备工作。具体的准备工作有以下几点：

进行空运转试车，起动要寸动，气动压力机，检查各操作装置、安全保险装置（制动、换向、联锁、限位、保险等）各指示装置（指示仪表、指示灯等）工作应灵敏、准确可靠；各部位动作应协调；供油应正常，润滑应良好；机床运转无异常声音、振动、温升、气味、烟雾等现象。确认一切正常，方可开始工作。凡连班工作的设备，交班人员根据上述（8条）规定共同检查进行交接班；凡隔班接班的设备，发现上一班有严重违犯操作规程现象，应请设备员或班组长一直查看，压力机，并记录在案，否则发

生设备问题以本班违犯操作规程论。设备经过调整或检修后，操作者也必须按照上述要求和步骤对设备进行检查，确认一切无误，机械压力机，方可开始工作。

为确保锻压机床的使用安全，操作者一定要做好使用前的准备工作，操作中也要严格按照操作规程进行，不可马虎。

压力机工作前的检查工作

为了压力机的使用安全，热模锻压力机，在工作前需要对其进行检查，那么都需要检查哪些问题呢？下面来了解一下吧。

- 1、在工作前，从压力机工作台上将与工作无关的工件或工具等物搬走，把必要工具和坯料摆在适当位置。
- 2、检查冲模安装是否正常可靠，刀口上有无裂纹、凹痕和伤痕。
- 3、检查压力机各传动部分的润滑情况，加足润滑油。
- 4、检查防护罩是否可靠，是否安装好。
- 5、先开动压力机作几次单次行程，检查操作机构、离合器的动作是不是灵活可靠。
- 6、开动压力机要在飞轮达转速后，才可接通离合器进行冲压工作。

以上就是压力机工作前的检查工作，只有经过严格的检查工作后在能正常使用压力机，避免在工作状态中出现问题。

热模锻压力机-高密高锻机械-压力机由山东高密高锻机械有限公司提供。山东高密高锻机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。高密高锻机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号，联系人：臧先生。同时本公司还是从事压力机，机械压力机，曲轴压力机的厂家，欢迎来电咨询。